

SAVE registrering – det gamle Græsted



December 2015

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	4
SAVE-metoden.....	4
Arkitektonisk værdi	5
Kulturhistorisk værdi	5
Miljømæssig værdi	5
Originalitet.....	5
Tilstand	5
Græsted Hovedgade.....	
SAVE Græsted Hovedgade 2 A	8
SAVE Græsted Hovedgade 5.....	9
SAVE Græsted Hovedgade 5 – stalden	10
SAVE Græsted Hovedgade 6A	11
SAVE Græsted Hovedgade 6bc.....	12
SAVE Græsted Hovedgade 7 ("City").....	13
SAVE Græsted Hovedgade 8.....	14
SAVE Græsted Hovedgade 15.....	15
SAVE Græsted Hovedgade 19.....	16
SAVE Græsted Hovedgade 28A	17
SAVE Græsted Hovedgade 29 (Karlsminde	18
SAVE Græsted Hovedgade 34A (Dansk Røde Kors).....	19
SAVE Græsted Hovedgade 41.....	20
SAVE Græsted Hovedgade 42.....	21
SAVE Græsted Hovedgade 43.....	22
SAVE Græsted Hovedgade 46.....	23
SAVE Græsted Hovedgade 51.....	24
SAVE Græsted Hovedgade 56.....	25
Græsted Stationsvej	
SAVE Græsted Stationsvej 1A.....	27
SAVE Græsted Stationsvej 2	28
SAVE Græsted Stationsvej 4	29
SAVE Græsted Stationsvej 3	30
SAVE Græsted Stationsvej 5	31
SAVE Græsted Stationsvej 6	32

SAVE Græsted Stationsvej 8	33
SAVE Græsted Stationsvej 9A.....	34
SAVE ■ Græsted Stationsvej 10	35
SAVE ■ Græsted Stationsvej 11	36
SAVE Græsted Stationsvej 15	37
SAVE Græsted Stationsvej 17	38
SAVE Græsted Stationsvej 19	39
SAVE ■ Græsted Stationsvej 22	40
SAVE Græsted Stationsvej 28	41
SAVE Græsted Stationsvej 30	42
SAVE Græsted Stationsvej 69	43
Save Græsted Stationsvej 84 A.....	44
Save Græsted Stationsvej 84B.....	45
SAVE Græsted Stationsvej 86	46
Holtvej	
SAVE Holtvej 63	48
Larsensvej.....	
SAVE Larsensvej 6	50
SAVE Larsensvej 10	51
Mårumvej	
SAVE Mårumvej 3A.....	53
SAVE Mårumvej 9A.....	54
Nygade.....	
SAVE Nygade 1.....	56
SAVE Nygade 3.....	57
SAVE Nygade 4.....	58
SAVE Nygade 5.....	59
SAVE Nygade 6.....	60
SAVE Nygade7.....	61
SAVE ■ Nygade 8.....	62
SAVE Nygade 9.....	63
SAVE Nygade 11.....	64
Nyvej.....	
SAVE Nyvej 7.....	66

Schiwesvej	
SAVE Schiwesvej 3	68
SAVE Schiwesvej 5	69

Indledning

Save registreringen er foretaget i en periode fra oktober – ultimo november 2015. Alle bygninger er scannet – på stedet – dvs. er iagttaget i forhold til SAVE- metoden, se beskrivelsen nedenfor. Desuden er der foretaget en illustrativ dokumentation – dvs. at der taget fotos af hver af de bygninger, som er vurderet med saveværdi 1-4.

SAVE registreringen er foretaget for følgende vej-/gadeafsnit:

- Græsted Stationsvej
- Græsted Hovedgade

Samt sidevejene:

- Mårum fra Centervej op til Græsted torv (koblingen til Græsted Hovedgade)
- Nygade
- Nyvej
- Larsensvej ned til Hasselager
- Pårupvej – de første bygninger
- Schwiesvej
- Centervej
- Nørrestræde

En enkelt ejendom på Holtvej er medtaget eftersom den også har facade ud mod Græsted Stationsvej

På de nævnte gade-/vejstræk er der ca. 140 bygninger fra før 1940. I alt 56 bygninger er registreret/iagttaget som er inden for SAVE- metodens er vurderet i kategori 1-4, hvoraf 1- 3 er høj bevaringsværdi og mens 4 er middelværdi umiddelbar før høj bevaringsværdi.

SAVE-metoden

SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger.

SAVE-systemet blev udviklet for at kortlægge bygninger og bymiljøer opført før 1940. Det vil sige en vurdering af alle enkelt-bygninger opført før 1940, samt en registrering af bebyggede miljøer i bymæssige sammenhænge såvel som på landet, de såkaldte bebyggede strukturer fra før 1940. Formålet med SAVE-undersøgelserne var at danne grundlag for at bevaringsværdierne, som så senere kan optages som en del af en overordnet kommunal planlægning for et givet sted.

SAVE-vurderingen af bygninger bygger på fem forskellige parametre:

- Arkitektonisk værdi
- Kulturhistorisk værdi
- Miljømæssig værdi
- Originalitet

- Tilstand

De fem parametre sammenfattes i én bevaringsværdi.

Værdierne angives på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er en højeste værdi. De ovennævnte fem vurderingsparametre sammenfattes til sidst i en fælles bevaringsværdi. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Bevaringsværdien skal opfattes som en sammenfattende, konkret vurdering af de ovenstående delvurderinger. Der foretages her en afvejning af, hvilke forhold der vejer tungest og derfor bør tillægges størst vægt i den samlede bevaringsvurdering. Der er således ikke tale om et mekanisk analytisk gennemsnit af de karakterer, man har givet i delvurderingerne.

Arkitektonisk værdi

Ved den arkitektoniske vurdering ser man på bygningens proportioner, facaderytme, den arkitektoniske bearbejdningsgrad og på samspillet mellem form, materialevirkning og funktion. Ved den arkitektoniske vurdering ser man også på, om bygningen i den lokale sammenhæng er et fornemt/godt, middelmådigt eller mindre heldigt eksemplar af en given bygningstype.

Kulturhistorisk værdi

Ved den kulturhistoriske vurdering indgår en række forskellige aspekter. Der ses på om bygningen er en god repræsentation for en god lokal byggeskik eller om bygningen rummer en særlig sjældenhed. Desuden ses på om bygningen har et 'fortælleeksempel' på en bestemt samfundsgruppes boligtype eller har/haft en særlig kulturel betydning for lokalsamfundet. Endelig kan der være knyttet historiske symbolværdier til bygningen.

Miljømæssig værdi

Ved den miljømæssige vurdering ser man på bygningens betydning eller 'støtteværdi' for de tilstødende bygninger og for helheden eller anlægget. Man ser på, hvordan bygningen er placeret og tilpasset landskabet, husrækken, gadebilledet eller det miljø, den er en del af.

Originalitet

Ved vurderingen af originalitet ser man på, i hvor høj grad bygningens oprindelige udtryk er bevaret eller om det helhedsindtryk, som man har søgt at skabe ved en eventuel større ombygninger, fremstår originalt.

Tilstand

Ved vurderingen af tilstand ser man på, om bygningen er ordentligt og rigtigt vedligeholdt, herunder de almene, byggetekniske forhold – kort sagt om bygningen virker sund og ikke rummer skavanker.

Græsted Hovedgade

SAVE Græsted Hovedgade 1

Dato: 21. september 2015



Adresse: Græsted Hovedgade 1

Matr.nr.: 0026b

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Opført som et 1½ etage by-bygning. Facaderne er udført i blankmur med røde teglsten. Taget er et saddeltag udført i røde vingetegl. Taget rummer både tagvinduer og en lang taskekvist – som et dominerende element. Formen på bygningen knækker og respekter således gadeforløbet. Bygningen rummer i hele bygningens længde en butik med store vinduespartier. Vindueshullerne er fladbuget bortset fra to, som er retkantede. Indgangspartier er en halvdør med en lille trappe. Over dørparti og vinduespartierne er der et lille bryn som en dekoration i murværket. Alle træbygningselementer er grøn malet inkl. dørpartiet. Skiltning er fint sat på de store vinduespartier.	5
Kulturhistorie	Er oprindelige opført med en butiksfunktion og har været en vigtig del af butikslivet langs hovedgaden.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen er markant på hjørnet. Matcher også de øvrige bygninger langs dette sted på hovedgaden i højde, drøjde, materialer og funktion.	4
Originalitet	Nye stueetagevinduer, skiltning, dør og kvist er ikke originalt.	5
Tilstand	Generel i god stand.	5
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og miljømæssig værdi er væsentlige i forhold til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.



Adresse: Græsted Hovedgade 2 A

Matr.nr.: 30

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Opført som et 1½ etage by-bygning. Facaderne er udført i fin blankmur med røde teglsten. Facaden rummer facadebånd i gule sten som på en fin måde indskriver vinduerne og opdeler facaden. Taget er et saddeltag udført i sort - glaseret vingetegl. Taget rummer to tagvinduer. Bygninger rummer en butiksenhed i den østlige del og på en måde deler bygningen og bygningen kommer en smule ud af balance. Butiksvinduerne "kører" rundt om det ene hjørne og danner en fin overgang til nabobygning Græsted Hovedgade 4. Vindueshullerne er retkantet. Butiksvinduer er moderne – mens de øvrige vinduer matcher til bygningens stil.	4
Kulturhistorie	Er opført i 1892 med en butiksfunktion og har været en vigtig del af butikslivet langs hovedgaden. Butikken – en frisør – er aktiv i dag, og bidrager således positivt til bylivet i denne del af byen.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen er markant ud mod T-krydset men også i forhold til gadeforløbet. Matcher også de øvrige bygninger langs dette sted på hovedgaden i højde, drøjde, materialer og funktion.	4
Originalitet	Nye stueetagevinduer, skiltning, dør og kvist er ikke originalt. Taget er også nyt.	5
Tilstand	Generel i god stand – men har lidt vedligeholdelses efterslæb ved vinduerne især maling. Soklen er ikke "færdig" tjæret ved vestlige gavl.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitekturen, kulturhistorie og miljømæssig værdi er væsentlige i forhold til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Hovedgade 5

Dato: 21. september 2015



Adresse: Græsted Hovedgade 5

Matr.nr.: 0026a

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	En-fløjet bygning, som i den vestlige del er bygget sammen med "stalden". Rummer klassicistiske træk især understreget af en trefaget frontispice, som dog ikke er centreret i bygningen. Vinduesåbningerne er rektantet med vinduer, som er termovinduer med sprosser. Dørparti er ikke centreret i frontispicen. Den efterfølgende tagløftning er ikke gennemgående – se den østlige side af huset - og bidrager til bygningens disharmoni. Taget er udført i rød vingetegl og facaderne er guldpuksede, som ikke er originalt. Den guldpuksede farve er markant "springer i øjnene" og matcher ikke andre dominerende nabobygninger – her Præstegården og Apoteket eksempelvis, som er hvidpuksede eller "City" som er i blank mur- se også under afsnittet "originalitet". Blomsterkasserne under de nederste vinduer kan bidrage til at skabe stemning. Soklen er tjæret eller blot malet sort og matcher bygningens guldpuksede facade.	6
Kulturhistorie	Byens kro. Spise- og underholdningssted (revy og anden teater).	3
Miljømæssig værdi	Ligger ud til byens centrale og ny renoverede torv/plads, som er byens oprindelige markedsplads. Tidligere rummede markedspladsen et vandbassin – et kær i den østlige del som også fungerede, som et vaskested for hestetrukne vogne. Bygningen er sammenbygget med "stalden" og udgør tilsammen et samlet bygningsværk. Underordner sig de omkringliggende bygningers facadehøjde og facadelinjer, men er alligevel fysisk markant og synlig i byrummet på en positiv måde.	3
Originalitet	Den guldpuksede facade er ikke originalt. Oprindelig opført i blank, rødstens murværk med saddeltag. Nuværende tag er heller ikke originalt. Vinduer, døre heller ikke originale.	6
Tilstand	Flere steder skræller pudsen af og vinduer samt dørparti kunne trænge til vedligeholdelse. Tagrende af plast og er flere steder knækket. Den generelle klimaskærm kan trænge til bearbejdning.	6
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorien og den miljømæssige værdi vejer tungt i den samlede værdi.	3

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Hovedgade 5 – stalden

Dato: 21. september 2015



Adresse: Græsted Hovedgade 5 – stalden

Matr.nr.: 0026a

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	<p>En-fløjet bygning som i den østlige del er bygget sammen med "kroen". Bygningen er meget dominerende set i forhold til kroen. Er opført i blankmur med røde mursten i tegl. Rummer enkelte klassicistiske træk, som kommer til udtryk i murværket både ved taggesims og hjørneløsninger og de markerede bryn over vinduesåbningerne. Murankre synlige og sidder i en vis takt – mest synlig fra Hovedgade/torvet. Taget er et saddeltag beklædt med rød vingetegl. Taget indeholder fire store/dominerende tagvinduer. Tagrende og nedløb er dog i plast. Sokkel er udført i granitsten – hvilket gør det rustikt.</p> <p>Vindueshullerne er intakte. Mod øst er de rundbuet og mod Hovedgade siden er de henholdsvis fladbuet og rektantet. Vinduerne er hvidmalet og to fags.</p> <p>Oprindelig var bygningen forsynet med en stor port ind mod kro-siden. Denne er i dag muret til – hvilket man kan se spor af (der er brugt en nyere stentype i forbindelse med et nyt indgangsparti). Indgangsdøren er en hvidmalet massiv fyldningsdør med kvadratiske felter.</p>	5
Kulturhistorie	Har været en del af kroen og opført samtidig som staldbygning for de besøgende. I dag er det en bygning med selvstændig udskænkning.	3
Miljømæssig værdi	Ligger ud til byens centrale og ny renoverede torv/plads, som var byens oprindelige markedsplads. Tidligere rummede markedspladsen et vandbassin – et kær i den østlige del som også fungerede som et vaskested for hestetrukne vogne. Bygningen er sammenbygget med "kroen" og udgør tilsammen et samlet bygningsværk men opfattes selvstændigt. Er dominerende i sin drøjde, men markant afslutning af torvets vestlige hjørne.	3
Originalitet	Den blanke mur – med røde sten er original. Vindueshullerne ligeså. Porten er tilmuret. Nye bygningslementer er vinduer, tag og indgangsparti med skilt samt lampetter.	5
Tilstand	Murværket stor fint. I den vestlige side mellem stue og 1. sal er murværket dog lidt forsømt og trænge til vedligeholdelse.	6
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorien og den miljømæssige værdi vejer tungt i den samlede værdi	3

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.



Adresse: Græsted Hovedgade 6A

Matr.nr.: 1ce

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	En fløjet bygning i 1½ etage. Opført med saddeltag, hvor materialet er vingeteglsten eller cementsten. Indgangspartiet udført med en fordakning med et smalt tag som indeholder en inskription, som indikerer at bygningen er en præstegård. Indgangspartiet er centret i bygningen og er udført sammen med et lille trappeanlæg i granit m. smedjern gelænder. Døren er en fyldningsdør i et træmateriale. Over indgangspartiet er der en småkvist i form af en ark. Vinduerne er dannebrogsvinduer og hvor øverste parti er udført med sprosser. Ovennævnte bidrager positivt til bygningens arkitektur. Skorstene er bevaret og bidrager sammen med pullertbelysning til bygningens harmoni. De nye tagvinduer misklæder bygningen og er heller ikke originale.	3
Kulturhistorie	Opført i 1928/1941, som præstegård og fungerer som sådan i dag. Bygningen rummer således sammen med den ny opførte konfirmandstue en offentlig funktion og aktivitet for byen.	2
Miljømæssig værdi	Gården ligger forenden af en lille allé. Udgør sammen med andre fløjbygninger et centralt og markant anlæg ved det ny-renoverede torv/plads. Ligger centralt i den gamle del af byen og udgør sammen med kroen væsentlige bymiljømæssige og by-arkitektoniske elementer for byen. Visuelt synligt fra oplandet især fra de marker og naturområder, som vender mod syd.	2
Originalitet	Det formodes at taget er nyt (på gamle fotos er taget et stråtag). Tagvinduer er tilsvarende nye bygningselementer. Øvrige bygningsmaterialer forekommer originale.	4
Tilstand	God – og godt vedligeholdt. Taget kunne dog trænge til en afrensning.	3
Samlet bevaringsværdi	Især kulturhistorien og den miljømæssige værdi bidrage til den samlede bevaringsværdi.	2

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.



Adresse: Græsted Hovedgade 6bc

Matr.nr.: 1ce

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	En fløjet bygning i 1½ etage. Opført med saddeltag, hvor materialet er i rød vingeteglsten. To indgangspartier er i form af en hvidmalet kombineret fyldnings- og rammedør eller halvdør med glasparti. De to indgangspartier er ikke centret i bygningen. Vindueshullerne er rektantet med hvidmalede to fags palæ/ småsproset vinduer, men i to forskellige formater. Skorstene er bevaret. Soklens farve (sortmalet eller tjæret) matcher til hvidpudsede/hvidkalket facade. Ovennævnte detaljer er positiv for bygningens arkitektur. De nye tagvinduer er ikke originale og klæder ikke bygningen.	5
Kulturhistorie	Opført i 1928, som en del af præstegården men er nu selvstændige boligenheder.	4
Miljømæssig værdi	Gården ligger forenden af en lille allé. Udgør sammen med hovedbygningen og den nye konfirmandstue et centralt og markant anlæg ved den ny renoverede torv/plads. Ligger centralt i den gamle del af byen og udgør sammen med kroen væsentlige bymiljømæssige og by arkitektoniske elementer for byen. Det samlede anlæg er også visuelt synligt fra oplandet især fra de marker og naturområder som vender mod syd.	3
Originalitet	Det formodes, at taget er nyt (på gamle fotos er taget et stråtag). Tagvinduer og døre er tilsvarende nye bygningselementer. Øvrige bygningsmaterialer forekommer originale.	4
Tilstand	God – og godt vedligeholdt.	3
Samlet bevaringsværdi	Især kulturhistorien og den miljømæssige værdi bidrage til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Hovedgade 7 ("City")

Dato: 21. september 2015



Adresse: Græsted Hovedgade 7 ("City")

Matr.nr.: 0026b

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Opført som et 3½ etage klassicistisk bygning. Facaderne er udført i blankmur med røde teglsten. Taget er et helvalmet mansardtag udført i røde vingetegl. Formen på bygningen er meget bastant og tung men harmonisk. Indgangspartier er i form af en markeret portåbning og centreret i bygning. Over porten er en lille balkon med en lille hvidmalet halvdør og med et sprosset vindue foroven. Indgangspartiet er afsluttet med en lille udsmykket facade-/frontkvist med bygningens navn "City". Vindueshullerne er rektantet med palævinduer med sprossede vinduer. Taget rummer kviste af forskellige størrelser – de nederste er de største. Alle kviste er buet kviste. Alle ovennævnte detaljer er positiv i oplevelsen af bygningens arkitektur. Endelig rummer bygningen uoriginale tagvinduer. Stueetagen rummer mange forskellige vinduespartier og generelt en skiltning, som misklæder bygningen. Mod vest har bygningen fået tilført en tilbygning og en lille vindfang, som ikke matcher resten af bygningen.	3
Kulturhistorie	Er opført som et manufakturforretning med navnet "City". Bygningen rummer også boliger.	3
Miljømæssig værdi	Bygningen er et meget markant voluminøst bygning. Bygningen er med sin volume en fin afslutning på selve hovedgaden før torvet.	5
Originalitet	Nye stueetagevinduer, skiltning og tilbygning er ikke originalt. Tilsvarende er vinduerne nye.	5
Tilstand	Generel i god stand. Tilbygningens tagterrasse er nedslidt og værn trænger til vedligeholdelse.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og kulturhistorien er væsentlige i forhold til den samlede bevaringsværdi.	3

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.



Adresse: Græsted Hovedgade 8

Matr.nr.: 0033

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en 1½ etage hjørnebygning. Bygningens facade er hvidmalet. Taget er et mansardtag udført med sortglaseret vingetegl. Bygningen er næsten centreret og virker fra hovedgaden/ torvet som en harmonisk bygning. På bagsiden mod Mårumvej er bygningen udført med altan, men som bringer bygningen ude af balance. Vinduespartierne er i forskellige størrelser. Mod torvet er to store hvidmalede rundbuede udstillingsvinduer og siderne er med rektantet vindueshuller med hvidmalede palævinduer, opsproset. Indgangsdøren er en halvdør i glas. Indgangspartiet er afsluttet med en frontispice med trekant anbragt over den gennemgående gesims og med 4 ens palævinduer, opsproset. Taget rummer 4 pultkviste. Ovennævnte opleves positivt i forhold til bygningens arkitektur. Soklen er ikke gennemført sort og holder ikke underkanten, men følger terræn. Skiltningen er diskret og småt.	5
Kulturhistorie	Bygningen rummer butik /apotek og er opført i 1911, og har haft en udadvendt aktivitet for byen – her hovedgaden/torvet.	4
Miljømæssig værdi	Matcher de øvrige bygninger i hovedgade i højde, drøjde og facadelinjer.	4
Originalitet	Nyt tag, nye vinduer, kviste og ny facadebehandling.	6
Tilstand	God – men der er fugtudtræk i den nederste del af facade ud mod hovedgaden og sætningsrevner på dele af facadepartierne under vinduerne.	5
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorien og den miljømæssige værdi har betydning for den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.



Adresse: Græsted Hovedgade 15

Matr.nr.: 009ag

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	<p>Et gavlhus i 2½ etage. Bygning udført i blankmur med røde teglsten. Vindueshullerne er fladrundbuet, med henholdsvis fire og tre fags vinduer i rødmalet træ. Bygningen rummer mange detaljer både i murværk og især omkring vinduerne samt ved gavlen (bygningens facadekvist i taget). Ovenævnte opleves positivt i forhold til bygningens arkitektur.</p> <p>Overordnet rummer bygningen en stueetage, som ikke er særlig harmonisk i forhold til resten af bygningen – se vinduernes placering i forhold til resten af vinduerne i bygningen. Indgangspartiet består af en fyldningsdør sammen med en lille trappesten. Over døren er en detalje udført i mursten, som markerer indgangspartiet og matcher til vinduesåbningers murstik. Soklen er sortmalet/tjæret. Taget er skifferplader. I højre side er bygningen afsluttet på en lidt uheldig måde for at give plads til nabobygningen.</p>	5
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1933. Bygningen rummer et udskænkingssted - Græsted Bodega, stedets funktion vises på et skilt over et af vinduespartierne. Resten af bygningen er boliger.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen fremstår som et samlet bygningskompleks sammen med de to nabobygninger. En uheldig detaljer er afslutning til højre.	4
Originalitet	Nye vinduer og ny dør.	5
Tilstand	Flere steder er der forvitret teglsten og fuger i facaden og taget trænger til vedligeholdelse. Nedløbsrøret i højre side er i knæk utæt og har forvoldt fugtskade på facaden og nabobygningen.	6
Samlet bevaringsværdi		4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.



Adresse: Græsted Hovedgade 19

Matr.nr.: 0009dl

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	En 1½ etage fritliggende murmestervilla med mange træk og detaljer fra bedre byggeskik. Bygningen er muret og senere hvidpudset. Taget er et saddeltag med halvvalmet gavl udført med røde vingetegl. Bygningen har en lille tilbygning i form af en karnap mod gade. Karnappen er trukket hel ud til fortov og kan virke dominerende, men giver samtidig også karakter til bygningen. Inddækningerne er udført i brunmalet plademateriale med et plademateriale som tag. Taget er buet og fremstår klassicistisk i sin form. Indgangspartiet er fint tilpasset og er udført med kvadratisk søjle som det 4. hjørne, hvilket giver karakter. Døren er en hvidmalet fyldningsdør. Vinduerne i stueetagen er tre fags og hvidmalet. Vinduerne på 1. sal er to fags og ligeledes hvidmalet. Alle vindueshullerne er rektantet og småsproset. Ovenævnte opleves positivt i forhold til bygningens arkitektur. Soklen er grøn/turkis malet (ikke sikker på at den er original). Et lille stakit i sortmalet jern værner bygningen i forhold til færdslen på fortovet.	3
Kulturhistorie	Bygningen har tidligere huset en læge og der har været konsultation, og dermed har bygningen haft en offentlig funktion og betydning for byen.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen er fint placeret i hovedgaden og følger facadelinjen, og matcher de øvrige fritliggende bebyggelser langs hovedgaden.	3
Originalitet	Nye vinduer – usikker på om det er ny dør.	4
Tilstand	Bygningen fremstår i god stand.	3
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og miljømæssig værdi har betydning for den samlede bevaringsværdi	3

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Hovedgade 28A

Dato: 21. september 2015



Adresse: Græsted Hovedgade 28A

Matr.nr.: 009cb

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	<p>En 1½ etage fritliggende by villa. Bygningen er muret og senere hvid- og gråpudset/ eller malet. Taget er et helvalmet udført med røde/mørkebrune vinetagsten i tegl. Bygningen er i stueetagen opført med en mulig butiksenhed med indgangsparti i den vestlige hjørne ud mod hovedgaden. Bygningen er udført med en central placeret frontispice/facadekvist, som afsluttes meget fint i spidsen med et fint dekoreret/malet facade omkring de øverste vinduer. Ovennævnte opleves positivt i forhold til bygningens arkitektur.</p> <p>Bygningen er "skåret" over i henholdsvis en butiksenhed i hele bygnings stueetage med store vinduespartier fra gulv til loft, og som har en koksgrå farve og en hvidmalet 1. sal. Dette er giver en arkitektonisk uheldig virkning og misklæder bygningens samlede udtryk.</p>	5
Kulturhistorie	Bygningen er fra starten opført med en butiksfunktion i stueetagen og har dermed haft en bærende og positiv betydning for hovedgadens handelsliv, og bidrager således til at fortælle hovedgadens og byens historie.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen er fint placeret i hovedgaden og følger facadelinjen, og matcher de øvrige fritliggende bebyggelser langs hovedgade.	4
Originalitet	Nye butiksvinduer og dør. Farvesammensætning er uheldig og er ikke original.	6
Tilstand	Bygningen rummer nogle sætningskader og trænger til generel vedligeholdelse. Vinduer på 1. sal samt frontispicen trænger ligeledes til en generel vedligeholdelse.	6
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og miljømæssig værdi har betydning for den samlede bevaringsværdi	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Hovedgade 29 (Karlsminde)
 Dato: 21. september 2015



Adresse: Græsted Hovedgade 29 (Karlsminde)

Matr.nr.: 0009cp

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	En sammensat bygningskompleks – men som kan opfattes som 3 sammenhængende bygninger: en "hovedbygning" som er opført i 2½ etage med udnyttet tagetage. En mellembgning i 1 etage og endelig en afsluttende bygning i 1 etage. Det er især i volumen og tagkonstruktionerne, som adskiller de 3 bygninger- henholdsvis et helvalmet tag, en tagkonstruktion med tøndehvælving og endelig saddeltagkonstruktion. Denne sammensathed opleves positivt og giver karakter. Næsten som en kirkeopbygning med tårn, skib og apsis. Det sammensatte bygningskompleks rummer mange detaljer herunder klassicistiske træk og bedre byggeskik detaljer, som f.eks. de forskellige tagtyper udført med røde vingetegl, de hvide gesimsbånd samt de hvidmalede palævinduer med forskellige antal fag og formater, som underordner sig de forskellige bygningsformer, indgangspartier som er fremhævet med både fordakninger og indfatninger. To ting trækker lidt ned, og det drejer sig om antenne/parabol /master på taget og ditto beplantningen i den østlige del, som er en smule for markant og slører oplevelsen af arkitekturen.	3
Kulturhistorie	Bygningen har altid fungeret som en offentlig institution, funktion (tidligere alderdomshjem/plejehjem og nu ungdomsskole) og dermed repræsenterer en vigtig funktion for byen og dens borgere (bygningens navn "Karlsminde" fremgår af inskription på "hovedbygningen").	3
Miljømæssig værdi	Bidraget til at stramme op på bybilledet og overholder i højde og drøjde samt facadelinjerne de øvrige bygningen langs med hovedgaden.	3
Originalitet	Meget original – enkelte antenner og andet udstyr på taget af "hovedbygningen" er ikke originalt og trækker således lidt ned.	4
Tilstand	Fin tilstand	3
Samlet bevaringsværdi	Alle save delværdier bidrager til den samlede bevaringsværdi	3

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Hovedgade 34A (Dansk Røde Kors)

Dato: 21. september 2015



Adresse: Græsted Hovedgade 34A (Dansk Røde Kors)

Matr.nr.: 009bm

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en hjørnebygning i 2½ etage. Rummer mange bedre byggeskik detaljer med det rustikke og gedigne murværk, de hvide gesimsbånd, de hvidmalede dannebrogsvinduer, detaljer i murværk. Hjørnet er markeret med mindre fronton. Taget er et heltag med en enkelt pultkvist mod hovedgade. Indgangspartiet er placeret på siden af huset med et lille trappeanlæg. Soklen er hvidmalet/-pudset. Et enkelt tagvindue af nyere dato samt skiltningen bryder lidt med stilen.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1910. Bygningen har altid fungeret som en offentlig institution, funktion (i dag som Røde Kors) og dermed repræsenterer en vigtig funktion for byen og dens borgere.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen bidrager med sin volumen og drøjde samt facadelinje til at "stramme op" på bybilledet. Især kan bygningen ses som en pedant til Karlsminde, som er i samme stil og opført i samme periode.	4
Originalitet	Meget original. Ny halvdør ved indgangspartiet, nye vinduer, vægbelysningen samt tagvindue trækker lidt ned.	5
Tilstand	Fin tilstand	3
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.



Adresse: Græsted Hovedgade 41

Matr.nr.: 9dt

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som et fritliggende byhus. Rummer i form og i overordnet materialevalg nogle bedre byggeskik detaljer. De hvide gesimsbånd, de hvidmalede dannebrogsvinduer, frontispicen eller facadekvisten, det helvalmede tag udført i røde vingeteglsten. Ovennævnte opleves positivt i forhold til bygningens byggestil. Den rødpuksede facade er ikke original og ditto de markerede vinduer med en snært af postmodernisme træk er heller originale – ligeledes moderne kvadratiske vinduer er heller ikke originale. De tre sidste understøtter ikke den bedre byggeskik stil. De to skosten understreger den i forvejen fine balance og harmoni i huset.	5
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1928. Bygningen er opført som et klassisk byhus og understøtter med sin placering hovedgaden.	4
Miljømæssig værdi	Bidrager til at stramme op på bybilledet og overholder i højde og drøjde samt facadelinjerne bebyggelsen langs hovedgaden.	4
Originalitet	Halvanden dør med fyldning og glaspartier i venstre side er ny, nye vinduer, den røde facadepuks er ny og trækker lidt ned i forhold bygningens originalitet.	5
Tilstand	Fin tilstand. Vinduerne – de hvidmalede kvadratiske vinduer på 1. sal kan trænge til vedligeholdelse.	3
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Hovedgade 42
 Dato: 21. september 2015



Adresse: Græsted Hovedgade 42

Matr.nr.: 0009ce

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som et fritliggende by-bygning. Rummer i form og i materialevalg nogle bedre byggeskik detaljer. Den murede gesimsbånd, de hvidmalede palævinduer og den detaljeret og fint udsmykkede indgangsdør er vidner på byggestilen. Bygningen er meget harmonisk opbygget omkring den meget store og voluminøse frontkvist. Ovennævnte opleves positivt i forhold bygningens byggestil og arkitektur. Bygningen har en volumen i forhold til konteksten, som gør den tålelig at opleve fra afstand med det grønne for areal. Altan og antenner klæder ikke bygningen.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1918. Bygningen blev opført som et uddannelsessted for håndværk og handel, og har som sådan haft en funktion som har henvendt sig til byens unge og derfor en betydning for byen.	4
Miljømæssig værdi	Bidrager til at gøre bybilledet spændende set i forhold til konteksten, og overholder i højde og drøjde den øvrige bebyggelse langs hovedgaden.	4
Originalitet	Mange originale detaljer – på siden af huset er der foretaget en til murig af et vindue hul og bagsiden har nye altaner, som samlet trækker ned.	5
Tilstand	Vinduer, facadeafrensning trænger til vedligeholdelse.	5
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.



Adresse: Græsted Hovedgade 43

Matr.nr.: 9dx

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som et fritliggende by-villa. Rummer i form, drøjde og i materialevalg nogle bedre byggeskik detaljer. Den trukne og hvidpudset/malet gesimsbånd, de hvidmalede tofags palævinduer og den helvalmede tagkonstruktion i rød vingetegls er vidner på byggestilen. Bygningen er meget harmonisk opbygget og er meget simpel i sit udtryk. Ovenævnte opleves positivt i forhold til bygningens byggestil og arkitektur. Bygningen er guldpuddet og kan tvivle på farvens originalitet. De to nye tagvinduer trækker en smule ned, idet de ikke understøtter bygningens arkitektur/-byggestil.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1929. Bygningen er opført som beboelse og har ikke rummet en stor kulturhistorie men sit i konteksten fortæller den om byens udvikling.	5
Miljømæssig værdi	Bidraget til at gøre gadebilledet spændende set i kontekst med de øvrige bygninger af samme stil. Matcher de øvrige nabobygninger og bidraget til at understrege gaden, som den historiske hovedgade.	4
Originalitet	Mange originale detaljer. Ikke originale er vinduer og indgangsdør. Dog vurderes det, at de nye vinduer - i stil, materialer og design - er valgt i respekt for bygningens stilperiode. Den gule puds er måske ikke originalt. Tagvinduerne er heller ikke originale.	4
Tilstand	Generel i fin stand.	3
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og de miljømæssige værdier bidraget til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.



Adresse: Græsted Hovedgade 46

Matr.nr.: 0009ce

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som et fritliggende by villa. Rummer i form, drøjde og i materialevalg bedre byggeskik detaljer. Den blanke murværk i rød teglsten, de fine håndværksmæssige detaljer i gavl, ved indgangspartiet de hvidmalede tofags dannebrogsvinduer, og saddehtag i rød vingetegl er vidner på byggestilen. Bygningen er meget harmonisk opbygget og er meget simpel i sit udtryk og som også gælder de enkelte detaljer – som indgangsparti og facade. Ovennævnte opleves således positivt i forhold til bygningens byggestil og arkitektur.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1927. Bygningen er opført som beboelse og har ikke rummet en stor kulturhistorie, men i sammenhæng med de øvrige bygninger fra den tid og i fysisk kontekst fortæller den om byens og hovedgadens udvikling.	5
Miljømæssig værdi	Bidraget til at gøre gadebilledet spændende set i kontekst med de øvrige bygninger af samme stil. Matcher de øvrige nabobygninger og bidrager til at understrege gaden som den historiske hovedgade. Det fine hvidmalede stakit mod gaden er transparent og afpasset i højde, som giver visuel kontakt mellem bygning og gade.	4
Originalitet	Mange originale detaljer – facade, tag, indgangsparti med fyldningsdør, dannebrugsvinduer med sprosser.	3
Tilstand	Trænger flere steder til vedligeholdelse især nedslidte vinduer og ditto dør samt sålbænke og trappe. Stakittet foran bygning kunne også trænge til vedligeholdelse.	5
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, de miljømæssige værdier og originalitet bidrager til den samlede bevaringsværdi	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.



Adresse: Græsted Hovedgade 51

Matr.nr.: 0009du

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende by villa. Rummer i form, drøjde og i materialevalg mange "bedre byggeskik" detaljer. Den blanke murværk i rød teglsten, de fine enkle håndværksmæssige detaljer i murværk, ved indgangspartiet, de hvidmalede et-fags vinduer med sprosser, det helvalmede tag i rød vingetegl er gode eksempler på byggestilen. Bygningen er meget harmonisk opbygget og er meget simpel i sit udtryk, og som også gælder de enkelte detaljer – som indgangsparti, vinduer og facade. Særlig er et-fags vinduerne, som præger huset, især mod hovedgaden og i bygningens østlige side. Ligeledes særlig skal fremhæves indgangspartiet udført som en lille bro fra gade til bygningen. Endelig er der den synlige sokkel, som er udført i blank granitsten.	3
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1927. Bygningen er opført som beboelse og rummer en særlig stil. I sammenhæng med de øvrige bygninger fra den tid og i fysisk kontekst med nabobebyggelserne fortæller den om byens og hovedgadens udvikling. Huset hedder Enghuset.	3
Miljømæssig værdi	Bidraget til at gøre gadebilledet spændende set i kontekst med de øvrige bygninger af samme stil. Matcher de øvrige nabobygninger og bidrager til at understrege gaden som den historiske hovedgade.	4
Originalitet	Mange originale detaljer – facade, tag, indgangsparti med den hvidmalede fyldningsdør, dannebrugsvinduer med sprosser. Det østvendte tagvindue og parabol som antenne er ikke originale og trækker en smule ned.	4
Tilstand	Generelt i fin stand. Løbesod fra skorsten kan ses på taget fra gadesiden.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, miljømæssige værdi og originalitet bidrager til den samlede bevaringsværdi	3

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.



Adresse: Græsted Hovedgade 56

Matr.nr.: 0015a

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende by villa. Rummer i form, drøjde og i materialevalg bedre byggeskik detaljer. Den blanke murværk i rød teglsten, de fine håndværksmæssige detaljer i facade og frontispice samt de murede gesimsbånd, de hvidmalede tofags vinduer og saddeltag i rød vingetegl er vidner på byggestilen. Bygningen er meget simpel i sit udtryk og som også gælder de enkelte detaljer – som indgangsparti og facade. Vinduesåbningerne er henholdsvis fladbuet og fladrundbuet – det sidste kun i frontispicen. Ovennævnte opleves således positivt i forhold til bygningens byggestil og arkitektur.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1910. Bygningen er opført som beboelse og har ikke rummet en stor kulturhistorie, men i sammenhæng med de øvrige bygninger fra den tid og i fysisk kontekst fortæller den om byens og hovedgadens udvikling.	5
Miljømæssig værdi	Bidrager til at gøre gadebilledet spændende set i kontekst med de øvrige bygninger af samme stil. Matcher de øvrige nabobygninger og bidrager til at understrege gaden, som den historiske hovedgade. Bygningen er placeret på et højt punkt langs hovedgaden, og er således synlig både fra hovedgaden men også langt fra. Den store stensætning gør stedet mere interessant og markant. Bygningens navn er Turist Høj, som understreger bygningens betydning og sted.	4
Originalitet	Mange originale detaljer – facade, tag. Derimod er vinduerne ud mod hovedgade ikke originale.	4
Tilstand	Fin stand.	3
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, de miljømæssige værdier og originalitet bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Græsted Stationsvej



Adresse: Græsted Stationsvej 1A

Matr.nr.: 37a

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Kirken er opført i flere etaper og består af kor og skib fra, en eller to vestforlængelser samt fire tilbygninger (et tårn fra 1400'rne, et sakristi på korets nordside og to våbenhuse (det nordre nu ligkapel), der alle kan være fra 1500-tallet. Græsted kirke er en romansk kirke med gotiske tilbygninger som på en fin måde understreges i materiale og udformning hver især. Kirketårnet er opført i røde munkestentegl i typisk munkeforbandt - kampestensfunderet og med typiske gotiske træk med kamtaktede afslutning og store vinduer til tårnets klokke-del. Selve kirken (skibet og absis) er i romansk stil med rundbuede vinduer og kalket overflader – kamtaktede afslutning virker påført for at matche den gotiske stilart. Hvor tårnet rummer vinduesfalse udført med kalket overflade så er de øvrige bygninger omvendt med false som er muret. Trods den sammensatte kirke i stil, materiale og udtryksformer og tilbygninger så er der alligevel opstået en fin helhed, hvor ikke mindst proportioner og det gennemgående saddeltag i ens materialer matcher til hinanden.	3
Kulturhistorie	Kirkens er sammensat af forskellige stilarter og udbygget over tid. Kulturhistorisk har kirken betydet meget både før og efter tilblivelse af Græsted By som samlende kraft – ikke bare religiøs tilhørsforhold men også som identitet for stedet og byen.	1
Miljømæssig værdi	Bidrager til at gøre gadebilledet og stedet enestående. Ligger på et højt punkt i bylandskabet- og det omgivende naturterræn og kan således ses langt fra. Kirken er her det typiske monument i forhold til torvet, kroen og præstegården. Det fine dige – i henholdsvis mur – og kampesten danner en fin indramning af kirken/kirkegård og er meget rumdannende i forhold til omgivelserne. Kirken har sin fine placering i forhold til den omkringliggende kirkegård, og mange stiforløb danner akse til kirkens monumentalitet.	1
Originalitet	Kirkebygningen er sammensat og med mange påbygninger. Dette øjes kun i stilart. Man kan med rette spørge, hvad der er mest originalt ikke mindst når både hovedbygningen og de senere påbygninger har en meget høj alder.	2
Tilstand	Kirken er generelt i fin stand – enkelte steder ses kalken skrælle en smule af.	3
Samlet bevaringsværdi	De kulturhistoriske og de miljømæssige værdier og originalitet bidrager til den samlede bevaringsværdi.	1

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.



Adresse: Græsted Stationsvej 2 (skal ses sammen med Græsted Stationsvej 4 – samt baggårdsbebyggelse som dog ikke kan ses fra vejen)

Matr.nr.: 2b

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Græsted Stationsvej 2 skal ses sammen med Græsted Stationsvej 4. Begge adresser er anført på matrikel 2b og dermed på samme bygning. Bygningen er fritliggende 1½-etage by villa/-hus og sammenhængende med bagbygning som har været en tidligere lade eller stald. Bygningen er hvidkalket og med sortmalet/-tjæret sokkel – hvor kontrasten er meget stor. Græsted Stationsvej 2 har tidligere rummet en butiksenhed ind mod passagen til gårdrummet bagved. Taget er et saddeltag af ældre dato og med tagvinduer. Tagmaterialet er skifferplader eller lign. materiale. Vinduesplacering overholder en vis takt i forhold til to-fag vinduerne. Den grønne farve ti vinduerne og port og kvistlåger er gennemgående. Overfalde – den hvidkalkede er lidt atypisk i forhold til de omkringliggende ejendomme som er enten i blank mur eller gulmalede/-kalkede.	6
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1877. Bygningen er opført til både beboelse og erhverv. Bygningen har sammen med de øvrige bag- og sidebygninger været en gammel købmandsgård og rummer en kulturhistorie for byen, og i sammenhæng med de øvrige bygninger fra den tid og i fysisk kontekst fortæller den om byens og Stationsvejens udvikling. Det samlede bygningskompleks – dvs. med sidehus og bagbygningen dannes en fin gård som er brostensbelagt. I dag er der et mindre antikvariat og som sælger brugte ting.	4
Miljømæssig værdi	Bidrager til at gøre gadebilledet spændende set i kontekst med de øvrige bygninger. Matcher de øvrige nabobygninger og bidrager til at understrege gadeforløbet som en af byens tætte gadeforløb. Den hvidkalkede facade matcher til kirkediget på modsatte side af Græsted Stationsvej.	4
Originalitet	Mange uoriginale elementer herunder nye vinduer, tag og tagvinduer. Zinktagrender og nedløb er af ældre dato men ikke nye.	5
Tilstand	Taget er af ældre dato og ditto tagvinduer. Puds på skorsten ved inddækning er skrallet af.	5
Samlet bevaringsværdi	De kulturhistoriske og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 4
 Dato: 30. november 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 4 (skal ses sammen med Græsted Stationsvej 2).

Matr.nr.: 2b

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Græsted Stationsvej 4 skal ses sammen med Græsted Stationsvej 2. Begge adresser er anført på matrikel 2b og dermed på samme bygning. Bygningen er fritliggende 1½-etage by villa/-hus og sammenhængende med sidebygning som har været en tidligere lade eller stald. Bygningen er hvidkalket og med sortmalet/-tjæret sokkel - Kontrasten er positiv markant. Taget er et saddeltag af ældre dato og med tagvinduer. Tagmaterialet er skifferplader eller lign. materiale. Tagmateriale på side huse er bølgeeternittag som således ikke matcher hovedhusets tagmateriale. Vinduesplacering overholder en vis takt i forhold til to-fag vinduerne. Et enkelt 3-fagsvindue bryder denne rytme. Den grønne farve ti vinduerne og port og kvistlåger er gennemgående. Overfalde – den hvidkalkede er lidt atypisk i forhold til de omkringliggende ejendomme som er enten i blank mur eller gulmalede/-kalkede.	6
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1877. Bygningen er opført til både beboelse og erhverv. Bygningen har sammen med de øvrige bag- og sidebygninger været en gammel købmandsgård og rummer en kulturhistorie for byen, og i sammenhæng med de øvrige bygninger fra den tid og i fysisk kontekst fortæller den om byens og Stationsvejens udvikling. Det samlede bygningskompleks – dvs. med sidehus og bagbygningen dannes en fin gård som er brostensbelagt. I dag er der et mindre antikvariat og som sælger brugte ting.	3
Miljømæssig værdi	Bidraget til at gøre gadebilledet spændende set i kontekst med de øvrige bygninger. Matcher de øvrige nabobygninger og bidrager til at understrege gadeforløbet som en af byens tætte gadeforløb. Den hvidkalkede facade matcher til kirkebygningen på modsatte side af Græsted Stationsvej.	4
Originalitet	Mange uoriginale elementer herunder nye vinduer, tag og tagvinduer. Zinktagrender og nedløb er af ældre dato men ikke nye.	5
Tilstand	Taget er af ældre dato og ditto tagvinduer. Puds på skorsten ved inddækning er skrallet af.	5
Samlet bevaringsværdi	De kulturhistoriske og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 3
 Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 3

Matr.nr.: 0005al

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som et fritliggende 2-etage by villa/-hus med garage. Rummer i form, drøjde og i materialevalg nogle elementer fra muremester villa. Den pudsede/malede murværk er i grå nuance. Taget er et pyramidetag med skifferpladebeklædning. Vinduesåbningerne er rektantet og markeret. Taggesimsen er pudset og malet. Vinduerne er trefagsvinduer i træ som er hvidmalet. Døren er en fyldningsdør (ikke original) med et halvcirkelformet vinduesparti foroven. Garagen har en hvidmalet port og foroven udført som terrasse med værn i form af balystre mod gadesiden. Ovennævnte opleves således positivt i forhold til bygningens byggestil og arkitektur. Der er lidt ubalance i vinduesplacering qua indgangspartiet til venstre i bygningen.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1910. Bygningen er opført som beboelse og har ikke rummet en stor kulturhistorie, men i sammenhæng med de øvrige bygninger fra den tid og i fysisk kontekst fortæller den om byens og Stationsvejens udvikling.	5
Miljømæssig værdi	Bidrager til at gøre gadebilledet spændende set i kontekst med de øvrige bygninger. Matcher de øvrige nabobygninger og bidrager til at understrege gaden som en af byens tætte gadeforløb.	4
Originalitet	Mange uoriginale elementer- den farvede puds m. sokkel. Plasttagrender og nedløb, vinduer og dør/port er nye.	5
Tilstand	Kunne trænge til vedligeholdelse – især gesims samt terrassen over garagen kunne trænge til maling.	5
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og de miljømæssige værdier og originalitet bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 5
 Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 5

Matr.nr.: 0005y

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en 1½-2 etage bygning. Der kan ikke klart og entydigt defineres en byggestil, men bygningen er meget kompleks i sit formsprog og indeholder mange fine håndværksmæssige detaljer og former, som samlet gør bygningen interessant og spændende. Den blanke mur udført i rød teglsten, saddeltag med skiffer på taget som også indeholder spidskvist af forskellige størrelser. Vinduesåbninger er både flade – og fladrunde. Detaljerne i murværket er med runde symboler og med gesims udført som et savsnits præg. Davids stjerne i en af de runde former vidner måske om oplevelse af byen som Davids Stad. Indgangspartiet består af et lille trappeanlæg med vindfag udført i træ, mursten og glas. De nye vinduer er som både dannebrogsvinduer og 3 fags vinduer, og er grønmalet. En spinddel trappe på nordsiden af bygningen er synlig fra gaden og skæmmer bygningens helhed.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1910. Bygningen blev oprindelig opført som posthus men fungerer i dag som beboelse. Har således haft en vis betydning rent kulturhistorisk, og i den sammenhæng fortæller den om byens og Græsted Stationsvejs udvikling.	3
Miljømæssig værdi	Bidrager til at gøre gadebilledet spændende set i kontekst med de øvrige bygninger af samme stil. Matcher de øvrige nabobygninger i højde og drøjde og følger vejens facadelinje.	4
Originalitet	Nye vinduer og døre.	5
Tilstand	Kan konstatere noget fugtudtræk ved kælder. Murværk har flere steder revner og trænger til vedligeholdelse, ellers i rimelig stand.	4
Samlet bevaringsværdi	De miljømæssige værdier og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 6
Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 6

Matr.nr.: 2f

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som et fritliggende 1½-etage by villa/-hus. Rummer i form, drøjde og i materialevalg nogle elementer fra både muremester villa og bedre byggeskik. Den blanke murfacade er et gennemgående træk kun afbrudt af de fine dannebrogsvinduer som optræder i en harmonisk takt. De to rytterkviste er ude af takt i forhold til de øvrige vinduer og desuden i deres placering på taget ikke harmonisk. Til gengæld er deres proportioner tilpasset bygningen – ligesom træinddækningen matcher i farver til resten af bygningen. Taget er et pyramidetag med skifferpladebeklædning. Vinduesåbningerne er fladbuet. Taggesimsen er i rødteglsten. Vinduerne er dannebrogsvinduer i træ, som er hvidmalet. Døren er en fyldningsdør med et halvcirkelformet vinduesparti foroven. Ovennævnte opleves generelt positivt i forhold til bygningens byggestil og arkitektur.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1895. Bygningen er opført som beboelse og har ikke rummet en stor kulturhistorie, men i sammenhæng med de øvrige bygninger fra den tid fortæller den om byens og Stationsvejens udvikling.	5
Miljømæssig værdi	Bidrager til at gøre gadebilledet spændende set i kontekst med de øvrige bygninger. Matcher de øvrige nabobygninger og bidrager til at understrege gaden som en af byens tætte gadeforløb.	5
Originalitet	Vinduer er nye – men vindueshullerne er intakte, ditto dør og kviste. Den overdækkede terrasse – er praktisk men misklæder bygningen	5
Tilstand	Kunne trænge til mindre vedligeholdelse – afrensning af tag etc.	5
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 8

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 8

Matr.nr.: 2t

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en 1-fløjet 1½ etage bygning. Bygningen rummer mange detaljer med ny-klassicistiske træk, men ikke nødvendigvis tidstypisk (fra 1922). Et mansard tag udført med røde vinetegl. Bygningen er guldputset – formentlig ikke originalt. Bygningen er ikke symmetrisk opbygget. Indgangspartiet er placeret til højre ud mod Græsted Stationsvej – ditto de tre mansardkviste. Indgangspartiet består af kadrepuds omkring døren. I kadrepudet er der placeret to vinduer symmetrisk omkring døren. Alle vinduesåbninger er rektantet – bortset fra det ene nærmest Græsted Stationsvej, som er fladbuget. Alle vinduer er dannebrugsvinduer med en spinkel sprosse i nederste vinduesfelt. Tagvinduer – især det nye skæmmer bygningens arkitektur og stil.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1922. Bygningen blev opført som lærebolig. Bygningen huser i dag Gribskov Stads – og lokalarkiv. Er og har således haft en vis betydning rent kulturhistorisk og i den sammenhæng fortæller den om byens og Græsted Stationsvejs udvikling. Skal ses sammen med skolebygningen selvom det er to forskellige udtryk bygningen har i materialevalg.	3
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender sig til P-pladsen foran nuværende skolebygning. Dens ”henvendelse” til Græsted Stationsvej er mindre præsentabel – men bygningen blev opført før nedrivning af rytterskolen, som lå foran.	5
Originalitet	Nye tagvinduer, dør og nye tagrender og tagnedløb.	4
Tilstand	Taget kunne trænge til afrensning og der kan konstateres lidt fugt især ved indgangspartiet. Ellers i fin og velholdt stand.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, de miljømæssige værdier og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 9A

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 9A

Matr.nr.: 0005ab

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en 1½ etage bygning. Bygningen rummer ikke nogen egentlig stilretning, men har en arkitektur (læs form og detaljer) som er tidstypisk og repræsentant for håndværket i byen. Bygningen er guldpuddet og udført med en karakteristisk (dominerende) påbygning 2 etager. Påbygningen er afsluttet med et saddeltag. Den er endvidere markeret i hjørnerne med fremtrukket hvidmalet ramme. Vinduesåbningerne er fladbuget og markeret med hvidmalet kant. Vinduerne er trefags og hvidmalet. Taget er et saddeltag med rød vingeteg. Der er mellem stue og 1. sal en lille "Kartouche" eller påklisset inskription, som signalerer årstallet på bygningen. Tagvinduer skæmmer bygningens arkitektur og stil.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1906. Bygningen blev opført som beboelse. Bygningen rummer ikke den store kulturhistorie, men er tidstypisk og fortæller fint om byens – vejens historiske udvikling.	3
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender sig til Græsted Stationsvej og falder fint ind i vejens øvrige bebyggelse og understreger den bymæssige tæthed på stedet. Underlægger sig fint nabobebyggelsens højde og drøjde og facadelinje.	5
Originalitet	Nye tagvinduer, dør og nye tagrender og tagnedløb.	4
Tilstand	Taget kunne trænge til afrensning og der kan konstateres lidt fugt især ved indgangspartiet. Ellers i fin og velholdt stand.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, de miljømæssige værdier og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 10

Matr.nr.: 2a

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en 2½ etage bygning. Bygningen rummer mange detaljer med ny-klassicistiske træk, men ikke nødvendigvis tidstypisk (fra 1922). Bygningen er meget voluminøs og et stort monument/bygning i Græsted. Trods den størrelse opleves bygningen også meget harmonisk og på sin vis let med klare referencer til klassicistiske træk. Bygningen rummer en central hovedbygning med to fløje, som vender gavl mod Græsted Stationsvej. Bygningskomplekset er meget centralt og symmetrisk opbygget – ikke bare i struktur men også i facadedetaljerne, vindues- kvist- indgangsparti - og dørplacering etc. De nye tagvinduer af forskellige størrelser samt plast tagrender og -nedløb skæmmer bygningen.	2
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1922. Bygningen er opført som en skolebygning og fungerer i dag stadigvæk som byens skole. Er og har således haft en vis betydning rent kulturhistorisk og i den sammenhæng fortæller den om byens og Græsted Stationsvejs udvikling.	2
Miljømæssig værdi	Bygningen er trukket tilbage – bevidst? – men bygningen blev opført før nedrivning af rytterskolen som lå foran. En lille sandstens plade over de to indgange forklarer bygningsopførelse. Rytterskolen fungerede som skolebygning indtil elever og lærere kunne flytte over i den nye del i 1922. For-arealet, som formentlig er anlagt senere er kun af praktisk betydning som et P-område og beplantningen fungerer kun som almindelig afskærmning ud mod Græsted Stationsvej.	4
Originalitet	Nye tagvinduer og nye tagrender og tagedløb.	5
Tilstand	Nogle af kvistene trænger til vedligeholdelse. De nye plasttagrender og -nedløb kunne også trænge til udskiftning til et materialer som passede til bygningens stil.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, de miljømæssige værdier og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	2

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 11

Matr.nr.: 2n

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	<p>Bygningen er opført som en fritliggende en-fløjet længehus i 1½ etage. Bygningen er hvidpudset og med et saddeltag udført med sort tegl eller lignende materiale. Taget rummer desuden kviste og uoriginale tagvinduer. Bygningen rummer samlet set ikke nogen egentlig særlig stilart, men mange detaljer gør bygningen interessant. Bygningen rummer i den sydlige del et lille indgangsparti med et vindfang udført i sortmalet træ. I samme ende en lille karnap/påbygning med altan i den ene side af gavlen. I den nordlige ende er indgangspartiet udformet som en vertikal karnap i hele husets højde. Denne del er afsluttet foroven med en trekantet spids/fronton – med et lille vindue. Indgangspartiet er forsynet med et lille trappeanlæg.</p> <p>Vinduerne er alle rektanglet og med 2-3 fags vinduer malet i grå nuance ligesom indgangsdørene og endelige det store indgangsparti. Bygningen er kompleks i sin sammensætning med et gavlhus og en mellembygning. Er på den måde i ikke særlig harmonisk.</p> <p>Tagvinduer – især de nye skæmmer bygningens arkitektur og stil.</p>	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1919. Bygningen rummer ikke den store kulturhistorie og men er en god repræsentant for sin tid og fortæller om vejens og byens udviklingshistorie.	5
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender sig på i fin måde til Græsted Stationsvej og den lille stensætning sammenkoblet med trappeanlægget matcher den fint til vejen.	4
Originalitet	Nye vinduer og tagvinduer, dør og nye tagrender og tagedløb.	4
Tilstand	Fin og velholdt stand.	3
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 15

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 15

Matr.nr.: 0005bo

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende 1½ etage bygning. Bygningen rummer mange detaljer med bedre byggeskik træk. En del af bygningen – venstre del - er opført i 2 etager og med halvvalmet tag udført med røde vingetegl. Den øvrige del – hoveddelen - er opført med halvvalmet tag med røde vingetegl. Bygningens gesims er hvidmalet eller hvidpudset. Bygningen er udført i blank mur med røde teglsten. Vinduesåbningerne er retkantet. Vinduerne er dannebrugsvinduer med sprosse i nederste vinduesfelt. Ingen synlig indgangsdør mod vej. Tagvindue er originalt. Tagnedløb midt i bygningen understreger på en uønsket måde en deling af bygninger. Tagnedløbet burde have været til højre for huset.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1933. Bygningen rummer ingen væsentlig kulturhistorie men optræder som en repræsentant for god håndværk og byggestil.	5
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Græsted Stationsvej og overholder den generelle bygningshøjde, drøjde samt facadelinje og understreger dermed gadens betydning.	4
Originalitet	Nye vinduer, nye tagrender og tagnedløb.	4
Tilstand	Taget kunne trænge til afrensning. Ellers i fin og velholdt stand.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, de miljømæssige værdier og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 17

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 17

Matr.nr.: 5bs

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende 1½ etage bygning. Bygningen rummer mange detaljer med bedre byggeskik træk. Bygningen er opført med halvvalmet tag med sort vingetegl. Bygningens gesims er muret. Karnappen og udestuen er også tids- og byggestils typisk udført, som en muret påbygning, med tag i tagpap og hvidmalede vinduer og døre. Øvrige vinduer er hvidmalet. Kviste kan være nye – i beklædning og inddækning. Vinduesåbningerne er rektantet. Vinduerne er 3-fags vinduer med sprosse i øverste vinduesfelt. Ingen synlig indgangsdør mod Græsted Stationsvej.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1933. Bygningen rummer ingen væsentlig kulturhistorie, men optræder som en repræsentant for god håndværk og byggestil.	5
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Græsted Stationsvej og overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed gadens betydning. Forhaven kunne trænge til et bedre sammenspil mellem hus og vej.	4
Originalitet	Nyt tag, nye kviste og nye tagrender og tagnedløb.	4
Tilstand	I fin og velholdt stand. Dele af træværket kunne trænge til vedligeholdelse.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 19

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 19

Matr.nr.: 5ca

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en delvis 1 og 2 etage bygning med mejeriproduktion. Bygningen rummer fortsat de samme volumener bortset fra den lange bygning mod syd, som har fået tilført en ekstra etage. Byggestilen var form for funkis med rundvinduespartier og mange af vinduerne udført med stålrammer. En del af vinduerne er i dag udskiftet med moderne termovinduer i hvidmalet træ. Taget er fladt eller built-up tag. Vinduesåbninger er rektanglet. Hjørnebygningen er nok den som har undergået størst forandring med ny facadebemaling og skiltning. Denne del er gråpudset/ gråmalet. Øvrige facade er muret og fremstår blankt med røde teglsten. Byggeriet er ikke særlige harmonisk.	5
Kulturhistorie	Bygningen blev opført som en af byens mange andelsforetagender – her som mejeri. Har således haft en vis betydning rent kulturhistorisk og i den sammenhæng fortæller den om byens og Græsted Stationsvejs udvikling.	3
Miljømæssig værdi	Bygningen forholder sig til vejen og stedets øvrige bygninger og overholder facadelinje.	4
Originalitet	Mange nye tilbygninger og bygningsdele.	6
Tilstand	Facade kunne trænge til afrensning. Ellers i fin stand	5
Samlet bevaringsværdi	De miljømæssige værdier og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 22

Matr.nr.: 0005av

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende 1½ etage bygning. Bygningen rummer mange detaljer med bedre byggeskik træk. Bygningen er opført med halvvalmet tag med røde vingetegl. Bygningens gesims er muret. Karnappen er også tids- og byggestils typisk udført, som en muret påbygning, tag i tagpap og hvidmalede vinduer og døre. Øvrige vinduer er hvidmalet. Kviste kan være nye – i beklædning og inddækning. Vinduesåbningerne er rektantet. Vinduerne er både dannebrogsvindue et-fags vindue og tre-fags vinduer med sprosse i øverste vinduesfelt. Ingen synlig indgangsdør mod Græsted Stationsvej. Men tager sig alligevel meget præsentabel ud. Tagvinduer og antenne skæmmer bygningens arkitektur og stil.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1933. Bygningen rummer ingen væsentlig kulturhistorie, men optræder som en repræsentant for god håndværk og byggestil.	5
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Græsted Stationsvej og er et fint byhus. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed gadens betydning. Fint sammenspil mellem det hvide stakit – huset og vejen.	3
Originalitet	Nye tagvinduer, dør og nye tagrender og tagnedløb.	3
Tilstand	Generelt indtryk er at det er i en fin og god tilstand.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, de miljømæssige værdier og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 28

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 28

Matr.nr.: 0005bt

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende 1½ etage bygning. Bygningen rummer mange detaljer med bedre byggeskik træk. Bygningen er opført med halvvalmet tag med røde vingetegl. Bygningens gesims er muret. Karnappen er også tids- og byggestils typisk udført, som en muret påbygning, tag i tagpap og hvidmalede vinduer og døre. Ditto den fine udestue som er blevet koblet på hovedhuset med de samme materialer. Øvrige vinduer er hvidmalet. Kvisten kan være ny i beklædning og inddækning. Vinduesåbningerne er rektantet. Vinduerne er både dannebrogsvindue et fags-vindue og tre fags vinduer med sprosse i øverste vinduesfelt. Ingen synlig indgangsdør mod Græsted Stationsvej. Men tager sig alligevel meget præsentabel ud. Den høje og kraftige beplantning skærmer for det ellers fine byhus.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1934. Bygningen rummer ingen væsentlig kulturhistorie men optræder som en repræsentant for god håndværk og byggestil.	3
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Græsted Stationsvej og er et fint byhus. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed gadens betydning. Samspejlet mellem den kraftige bevoksning foran huset – huset og vejen er ikke optimal.	5
Originalitet	Nyt tagvindue og ny dør.	5
Tilstand	Kvisten kunne trænge til vedligeholdelse på træværket. Ellers i fin og velholdt stand.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 30

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 30

Matr.nr.: 0005bv

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende 1½ etage bygning. Bygningen rummer mange detaljer med bedre byggeskik træk. Bygningen er opført med halvvalmet tag med røde vineteg. Bygningens gesims er muret. Karnappen i to etager er også tids- og byggestils typisk udført, som en muret påbygning, og hvidmalede vinduer og dør. Der kunne måske have været en bedre løsning på overgangen mellem gesims og taget svarende til afslutningsløsninger andre steder. Øvrige vinduer er hvidmalet. Vinduesåbningerne er retkantede. Vinduerne er både dannebrogsvindue et-fags vindue og trefags vinduer med sprosse i øverste vinduesfelt. Ingen synlig indgangsdør mod Græsted Stationsvej – kan kun iagttages når man kommer syd fra. Er placeret på siden af huset. Samlet set tager bygningen sig alligevel meget præsentabel ud. Bepantning foran huset er fint begrænset og skærmer ikke for det fine byhus. Derimod kunne stakittet være af anden materiale, som bedre kan klæde huset.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1930. Bygningen rummer ingen væsentlig kulturhistorie, men optræder som en repræsentant for god håndværk og byggestil.	5
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Græsted Stationsvej og er et fint byhus. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed gadens betydning. Stakittet foran huset kunne formidles anderledes positivt med anden materialevalg.	4
Originalitet	Nye vinduer, antenne, dør og nye tagrender og tagedløb er ikke originale.	4
Tilstand	Vinduerne trænger til vedligeholdelse især i bundkarmen. Tagrende kunne også trænge. Enkelte revner i facaden.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, de miljømæssige værdier og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 69

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 69

Matr.nr.: 0037b

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningskomplekset er opført som en 4 fløjet gård med hovedhuset-beboelse ligger ud til Græsted Stationsvej. Komplekset er udført som murede længer/fløje og efterfølgende hvidpudset. Taget er saddeltag. Hovedhuset er beklædt med skifferplader mens de øvrige længer er beklædt med eternit plader. Hovedhusets vinduer er to fags vinduer med små sprosser og rødmalet. Hovedhuset er symmetrisk opbygget og virker harmonisk. Hovedhuset har en gavlkvist indeholdende to vinduer og afsluttet med lille inskription som afslører bygningens alder og navn. Vindskederne er i rød farve og matcher således vinduernes farve. Huset har en gesims, som er muret og senere trukket og hvidmalet. De øvrige længer er supplerende bygninger til gårddriften og rummer lader- eller staldefunktion. Laden som vender mod øst har adgangsport til kompleksets gårdrum, som er chaussestens eller brostens belagt. Generelt et helstøbt anlæg. Foran bygningskompleksets hovedhus er et stort grønt anlæg, som rummer en beplantning der ikke skærmer for bygningen – et positivt træk.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1890. Gårdens navn er Høvesten – på stedet har der været en bopladsgrube fra oldtiden samt en kogestensgrube, som måske har givet navn til stedet. Komplekset er, selvom det ligger i kanten af Græsted, meget bynært og er en af de få by-gårde, som er tilbage i Græsted by.	3
Miljømæssig værdi	Komplekset – gården – er tilbagetrukket fra Græsted Stationsvej men dens orientering og haven understreger vejens betydning.	3
Originalitet	Mange originale detaljer – Formentlig nyt tag og vinduer og tagvinduer, tagrende og nedløb er af plast.	4
Tilstand	Taget trænger enten til hel eller delvis udskiftning kombineret med afrensning. Længerne ser ud til at være i fin stand.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, de miljømæssige værdier og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	3

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Save Græsted Stationsvej 84 A

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 84 A

Matr.nr.: 35b

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Samlet set består komplekset af selve stationsbygning, sidebygning til lager/værksted eller opmagasinering og remisebygning til togmateriel. Selve stationsbygningen er en to-etage bygning og som i stueetagen rummer en offentlig tilgængelig ventesal og en 1. sal til andet formål i forhold til driften af jernbanen. Bygningen er opført i blank mur – med mursten i røde teglsten. En række gesimsbånd i anden farvet mursten (grå) markerer både vindueshøjde og etage adskillelsen. Taggesimsen er tilsvarende markeret med særlig takt mønster bestående af lodret placeret mursten i henholdsvis grå og røde mursten. Taget er et pyramidetag beklædt med skifferplader. Vinduesåbningerne er rektantet og med dannebrogsvinduer (forsatsvinduer) med en lille sprosse i nederste vinduesfelt, som er hvidmalet og i træ. Alle døre er grønmalet og er enten fyldningsdøre eller halvdør.	3
Kulturhistorie	Generelt en helstøbt bygning og god repræsentant for jernbanestationsarkitektur fra den tid.	
Kulturhistorie	Bygningskomplekset er opført i 1879. Er opført som jernbanestation m. remise/værksted, lager etc. Har haft en stor betydning for byens udvikling både for det lokale erhverv og bosætning. Derfor en stor kulturhistorisk betydning. Nordsjællands Veterantog har indrettet museum og værksted for veterantog i remisen og nogle af de tilstødende sidebygninger. Museet og klubben bidrage til årlige arrangementer såsom veterantræf og børneweekender og har dermed på kulturdelen en stigende betydning for byens befolkning og image ud ad til.	2
Miljømæssig værdi	Komplekset knytter sig selv sagt til jernbanedriften, men indgår som et vigtigt knudepunkt for pendlingen og skal derfor ses sammen med den lille p-plads på nordsiden af komplekset – bidrager på den måde til byens urbanitet.	3
Originalitet	Mange originale detaljer.	3
Tilstand	Generel i fin og god stand.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, de miljømæssige værdier og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	3

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Save Græsted Stationsvej 84B

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 84 B

Matr.nr.: 0035b

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	<p>Samlet set består komplekset af selve stationsbygning, sidebygning til lager/værksted eller opmagasinering og remisebygning til togmateriel.</p> <p>Sidebygning – remisebygningen - er opført i én etage i blank mur udført med mursten i røde teglsten. Gesimsbåndet fra selve stationsbygningen er videreført. Vinduerne er støbejernsvinduer samlet set matcher de to bygninger hinanden. Bygningen rummer dog ikke de helt samme detaljer og finesser som selve stationsbygningen og rummer derfor ikke helt den samme værdig.</p> <p>Bygningen blev i 90'erne udvidet med en sydlig forlængelse.</p> <p>Generelt et helstøbt anlæg (stationsbygningen og den gamle remise) og god repræsentant for jernbanestations-arkitektur fra den tid. Komplekset skal ses sammen med remisen – selvstændig registreret – samt de øvrige anlæg, herunder perroner, samt det rødmalede stakit og port på nordsiden af komplekset.</p>	4
Kulturhistorie	<p>Bygningskomplekset er opført i 1879. Den gamle remise er opført samtidig med Stationsbygningen. Har haft en stor betydning for byens udvikling både for det lokale erhverv og bosætning. Derfor en stor kulturhistorisk betydning. Nordsjællands Veterantog har indrettet museum og værksted for veteranotage i remisen og nogle af de tilstødende sidebygninger. Museet og klubben bidrager til årlige arrangementer, såsom veterantræf og børneweekender og har dermed på kulturdelen en stigende betydning for byens befolkning og image ud ad til.</p>	4
Miljømæssig værdi	<p>Komplekset knytter sig selv sagt til jernbanedriften, men indgår som et vigtigt knudepunkt for pendlingen og skal derfor ses sammen med den lille p-plads på nordsiden af komplekset – bidrager på den måde til byens urbanitet.</p>	3
Originalitet	Mange originale detaljer.	3
Tilstand	Generel i fin og god stand.	5
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur, de miljømæssige værdier og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Græsted Stationsvej 86

Dato: 28. september 2015



Adresse: Græsted Stationsvej 86

Matr.nr.: 0011au

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende 1-etage bygning og opført som en smedie. Stilmæssigt er den ikke knyttet til nogen særlig stil, men rummer nogle detaljer og elementer som alligevel gør den interessant. Vinduesåbningerne er fladbuet og vinduerne består af sprosset et-lag glas støbejernsvinduerne og den store skorsten, som er pudset i cement og som er placeret ved den vestlige gavl. Bygning opført i blank mur med røde teglsten er forsynet med et saddeltag udført i eternitplader. Gesimsen er muret lige. Taget har et ovenlys i form af et tagvindue. En tilbygning i bygningens vestlige side er af nyere dato og er ikke udført med de samme materialer som resten af bygningen – hvilket virker uheldigt på smedie bygningen.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1915. Bygningen har fungeret som smedie og rummer derfor en kulturhistorie og betydning for byens udvikling. I dag er der VVS – aktiviteter i bygningen. Men ellers optræder den også som en repræsentant for god håndværk.	3
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Græsted Stationsvej og er en fint bybygning. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger med sin placering Stationsvejens betydning. Bygningen skal ses sammen med de øvrige bygninger både syd og øst for bygningen.	5
Originalitet	Mange originale detaljer – støbejernsvinduer skorsten. Derimod er port og kvist samt tilbygning nye elementer.	5
Tilstand	Støbejernsvinduerne er i relativ god stand og intakte. Ditto smedieskorsten. Murværket rummer forvitret sten – især mod Stationsvejen. Taget er af ældre dato og kunne trænge til vedligeholdelse eller overvejes udskiftet.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Holtvej

SAVE Holtvej 63

Dato: 28. september 2015



Adresse: Holtvej 63

Matr.nr.: 11ad

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en to-fløjet 1½ etage bygning og opført som et andelsmejeri – et af mange i byen. Stilmæssigt er den ikke knyttet til nogen særlig stil, men rummer nogle detaljer og elementer som alligevel gør den interessant. Vinduesåbningerne er fladbuet og de fleste af vinduerne i stueetagen er af nyere dato og er hvidmalede dannebrugsvinduer. Taget er et saddeltag og udført af røde teglsten. Teglstene på østsiden er særlige, idet de har et diamantformet motiv som giver karakter til bygningen. Den øvrige del af taget er vinjetagsten i rød tegl. Soklen er pudset og gråmalet. Mod Græsted Stationsvej kan man se en tidligere port, men som nu er tilmuret og med nyt vindue. Der eksisterer et stort indgangsparti mod øst og det er udført i materialer, som adskiller sig fra resten af bygningens arkitektur.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført som et andelsmejeri. Senere har det fungeret, som et mosteri og i dag er den gamle del udnyttet som tilholdssted for Græsted Frikirke. Men ellers optræder den også som en repræsentant for god håndværk.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til både Holtvej og Græsted Stationsvej og udgør dermed et markant hjørne.	5
Originalitet	Mange originale detaljer – støbejernsvinduer skorsten vindueshuller – men ellers nye vinduer og nye døre og delvis nyt tag.	5
Tilstand	Murværket rummer forvitret sten – især mod Stationsvejen. Taget er af ældre dato og kunne trænge til vedligeholdelse. Ser ud til at taget har "sat" sig (den ældre del) og kan derfor overvejes udskiftet.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Larsensvej

SAVE Larsensvej 6

Dato: 28. september 2015



Adresse: Larsensvej 6

Matr.nr.: 9aq

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende 1½ etage byhus. Bygningen rummer mange detaljer med bedre byggeskik træk. Bygningen er opført med halvvalmet tag med skiffertag. Bygningens facade – og gavlgesims og er muret. Karnappen er også tids- og byggestils typisk udført, som en muret påbygning, med zinktagplader og hvidmalede vinduer. Øvrige vinduer er hvidmalet. Gavlkvisten er ligeledes muret og tilfører bygningen tyngde og symmetri. Vinduesåbningerne er retkantet. Vinduerne er både et fags-vindue og tre fags vinduer. Ingen synlig indgangsdør mod Larsensvej men et nyere vindfang i bygnings nordside i hvide materialer er bygnings indgangsparti. Denne del understreger ikke byggestilen og trækker en smule ned. Der er fin balance og dialog mellem huset og stakit og som ikke skærmer mod bygningen.	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1927. Bygningen rummer ingen væsentlig kulturhistorie, men optræder som en repræsentant for god håndværk og byggestil i gaden.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Larsensvej, som et fint byhus. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed boliggedens betydning. Fint samspil mellem bygning og gade – og med det fine stakit foran huset.	4
Originalitet	Nye vinduer og vindfang.	5
Tilstand	Generel i fin stand – taget er af ældre dato (måske det originale) kunne trænge til vedligeholdelse – afrensning.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Larsensvej 10

Dato: 30. november 2015



Adresse: Larsensvej 10

Matr.nr.: 9bn

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende 2 etage villa. Bygningen er lidt tilbagetrukket på grunden, hvor der foran er et mindre garageanlæg beliggende ud til vej. Stilmæssigt er der mange fine referencer til funktionalismen. Mest markant på stilarten er det svungne hjørne, hvor vinduet er markeret og følge den runde form på stuen. Denne del af bygningen er afsluttet med en terrasse med et værn med maritime referencer – typisk for stilarten. Ligeledes er der vinduer som går omkring hjørnerne. Vinduerne er udført med stål- /jernramme. Murværket er i gule mursten og vinduerne er brunmalet (samme farve som værn ved terrasse) – formentlig oprindelig farve. Udvalgte bygningsdetaljer er markeret med trukket hvidpudset kant – bl.a. det store runde vinduesparti under terrassen samt dørpartiet. Den samme kant er også brugt til at markere etageadskillelse. Lidt atypisk er måske tagkonstruktionen, som her er et svagt sadeltag, hvor det typiske tag for stilarten enten vil være fladt tag eller Built up tag. Tagbeklædningen er dog tagpap.	3
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1927. Bygningen rummer ingen væsentlig kulturhistorie, men optræder som en repræsentant for sin stilart som det eneste funkis bygning i Græsted	3
Miljømæssig værdi	Bygningen er som nævnt tilbagetrukket på grunden. Dens samspil med de øvrige bygninger på matriklen er primært set i forhold til materiale – især det gule murværk. Villaens nærmere kontakt	6
Originalitet	Nye ruder i vinduerne ellers meget originalt.	3
Tilstand	Generel i rimelig stand – taget er af ældre dato (måske det originale) kunne trænge til vedligeholdelse – afrensning.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og kulturhistorie samt originalitet bidrager til den samlede bevaringsværdi.	3

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Mårumvej

SAVE Mårumvej 3A

Dato: 28. september 2015



Adresse: Mårumvej 3A

Matr.nr.: 1bi

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende og en fløjet 1½ etage bygning. Bygningen er muret og senere guldpuddet. Funktionen af bygningen – købmand – er nu delvist udvisket idet de tidligere butiksvinduer er tilmuret. Til gengæld er vindues takten bevaret og tilpasset de øvrige vinduers udformning. Vinduesåbninger er fladbuget på de to facadesider mod offentlig vej. Vinduesåbningerne mod Mårumvej er markeret med hvidmalet pudset kant mens den mod Nygade er simple åbninger. Vinduerne er overvejende trefags vinduer og hvidmalet bortset fra et enkelt mod Mårumvej. Det gamle indgangsparti på hjørnet af bygning er bevaret – og angiver bygningens oprindelige funktion som butik. Taget er et saddeltag svarende til de øvrige på Nygade. Taget er beklædt med vingeteglsten i rød tegl. Mod Nygade er bygningen forsynet med tag- og gavlgesims – pudset og trukket samt hvidmalet. De nye tagvinduer på taget er ikke i samme stil som resten af bygningen. Samlet set er proportioner afbalanceret.	5
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1900. Har tidligere fungeret som butik – købmand. Har derfor betydet noget for både Nygade og Mårumvej og disse gaders udvikling og ikke mindst for byens borgere.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Mårumvej på en fin måde. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde, og understreger dermed vejens betydning for dette stykke som en forbindelse mellem det nye indkøbsområde øst for rundkørslen op til den gamle del af Græsted til det ny-renoverede torv.	4
Originalitet	Mange nye bygningsdele – nye vinduer, indgangsdør, tagvinduer og nyt tag, men som ikke ødelægger bygningens form og proportioner.	7
Tilstand	Facade og sokkel trænger til ny puds og maling. Vindskeder og udhæng trænger til vedligeholdelse. Beplantning o.a. foran bygningen bør tilpasses bygningen og gaden.	4
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Mårumvej 9A



Adresse: Mårumvej 9A

Matr.nr.: 1bk

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	<p>Bygningen er opført som en fritliggende 1½ etage bygning. Bygningen rummer mange detaljer med nye klassicistiske træk, men også detaljer hentet fra en noget mere brutal modernistisk stilperiode. Bygningen er en et-fløjet bygning med en gråpudset facade og helvalmet tag udført med røde vingetegllignende materiale (ikke tegl). I den ene ende – nordlige – virker den meget harmonisk og i balance med næsten ens vindue takt. Gavlen er harmonisk opbygget med et fint adgangsparti med trappe og fin fyldningsdør med et lille vinduesparti foroven. En lille, men ny, kvist er kommet til og adskiller sig i form og materiale valg. De nye klassicistiske træk er lidt udvisket idet både dørfals, facadefals (kvadre puds) desværre er pudset i samme farve og puds, som den øvrige del af facaden. Over indgangspartiet er der en inskription som afslører årstallet på bygningen. Alle vinduesåbninger er rektantet og indrammet med svungen puds ramme. Gesimsen adskiller sig heller ikke bortset ved dens form. Vinduer er hvidmalede dannebrogsvinduer.</p> <p>I den sydelige ende skæmmes bygning af et for bygningen stort butiksvindue, som bringer bygningen ud af balance og dels en tilbygning med vinduespartier fra gulv til loft samt en markant tagløsning – et fladt tag. En indbygget altan – terrasse i taget – er ligeledes et element, som bryder med den gamle bygnings stil. Fire tagvinduer bryder ligeledes byggestilen.</p>	4 (den gamle del)
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1906 – vises i inskriptionen over indgangspartiet. Bygningen rummer en butiksdelt – Kunst huset – og har i lang periode været en del af butikslivet for denne del af Græsted.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Mårumvej på en fin måde. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed vejens betydning. Mod sydsiden åbner den nye del sig op – og fortæller her en anden designmæssig historie som ikke matcher den gamle del.	5
Originalitet	Mange nye bygningsdele – nyt tag, nye vinduer, ny kvist, ny tilbygning og nye tagvinduer og nu altan.	8
Tilstand	Facade virker som om den kunne trænge til vedligeholdelse – ikke mindst ved sokkel.	5
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Nygade

SAVE Nygade 1

Dato: 28. september 2015



Adresse: Nygade 1

Matr.nr.: 9x

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende og en fløjet 1½ etage bygning. Bygningen er muret og senere gul-/hvidpudset. Vinduestakten bevaret og tilpasset de øvrige vindues udformning. Vinduesåbninger er rektantet mod offentlig vej. Vinduesåbningerne mod Nygade er markeret med hvidmalet pudset sålbænk. Vinduerne overvejende to fags-vinduer og hvidmalet. Indgangsdøren er ny og hvidmalet halvdør. Et lille trappeløb fører op til indgangsdøren. Taget er et saddeltag svarende til de øvrige på Nygade. Taget er beklædt med sorte tagplader. Tagedløb og tagrende er i zink. Soklen er sortmalet/sortpudset. Mod Nygade er bygningen forsynet med tag- og gavlgesims – pudset og trukket samt hvidmalet. De nye tagvinduer på taget er ikke i samme stil som resten af bygningen. Skorsten er i rød teglsten. Samlet set er proportioner afbalanceret, men rummer ikke de store arkitektoniske værdier.	5
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1890. Bygningen er en del af Nygade som en af de ældste gader i Græsted – og meget helstøbt. Har derfor betydet noget for både Nygade og denne gades udvikling.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Nygade på en fin måde. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed vejens betydning for dette stykke, som en forbindelse mellem Hovedgade og Mårumvej.	3
Originalitet	Mange nye bygningsdele – nye vinduer, indgangsdør, tagvinduer og nyt tag, men som ikke ødelægger bygningens form og proportioner.	7
Tilstand	Der er lidt fugtudtræk på facaden – Skorsten kunne trænge til vedligeholdelse.	4
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Nygade 3

Dato: 16. oktober 2015



Adresse: Nygade 3

Matr.nr.: 9v

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende og en fløjet 1½ etage bygning. Bygningen er muret og senere gul-/hvidpudset. Vinduestakten er bevaret og tilpasset de øvrige vindues udformning. Vinduesåbninger er rektantet mod Nygade. Vinduesåbningerne mod Nygade er markeret med hvidmalet pudset sålbænk. Vinduerne er to fags-vinduer og hvidmalet. Indgangsdøren er ny og hvidmalet pålagt dør. Et lille trappeløb fører op til indgangsdøren. Taget er et saddeltag svarende til de øvrige på Nygade. Taget er fint beklædt med røde vingeteglsten. Tagnedløb og tagrende er i zink. Soklen er sortmalet/sortpudset. Mod Nygade er bygningen forsynet med tag- og gavlgesims – pudset og trukket samt hvidmalet. Taget er forsynet med en taskekvist, som har inddækninger i hvidmalet træ. Skorsten er placeret i gavl og virker lidt dominerende. Samlet set er proportioner afbalanceret, men rummer ikke de store arkitektoniske værdier.	5
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1886. Bygningen er en del af Nygade, som en af de ældste gader i Græsted – som meget helstøbt. Har derfor betydet noget for både Nygade og denne gades.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Nygade på en fin måde. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde, og understreger dermed vejens betydning for dette stykke som en forbindelse mellem Hovedgade og Mårumvej.	3
Originalitet	Mange nye bygningsdele – nye vinduer, indgangsdørkvist og nyt tag, men som ikke ødelægger bygningens form og proportioner.	7
Tilstand	Generelt i fin tilstand.	4
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Nygade 4

Dato: 16. oktober 2015



Adresse: Nygade 4

Matr.nr.: 9ac

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende og en fløjet 1½ etage bygning. Bygningen er muret og senere grågulpudset. Vinduestakten er bevaret og tilpasset de øvrige vindues udformning. Vinduesåbninger er let buet mod Nygade. Vinduerne er tre fags-vinduer og hvidmalet. Indgangsdøren er ikke synlig fra gaden - er placeret i gavl. Taget er et saddeltag svarende til de øvrige på Nygade. Taget er fint beklædt med røde vingeformet teglsten. Tagnedløb og tagrende er i zink. Soklen er pudset og malet/pudset sort. Mod Nygade er bygningen forsynet med taggesims – pudset og trukket samt grågulpudset. Taget er forsynet med ét tagvinduer. Ingen skorsten hvilket gør bygningen lidt nøgen. Samlet set er proportioner afbalanceret og symmetrisk, men rummer ikke de store arkitektoniske værdier.	6
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1890. Bygningen er en del af Nygade som en af de ældste gader i Græsted – som meget helstøbt. Har derfor betydet noget for både Nygade og denne gades udvikling.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Nygade på en fin måde. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed vejens betydning for dette stykke, som en forbindelse mellem Hovedgade og Mårumvej.	4
Originalitet	Mange nye bygningsdele – nye vinduer, tagvinduer og nyt tag, men som ikke ødelægger bygningens form og proportioner.	7
Tilstand	Trænger til lidt vedligeholdelse – mangler sålbænke og flere steder er der smårevner i facaden. Vindskederne, sokkel, facader savner generel vedligeholdelse.	6
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Nygade 5

Dato: 16. oktober 2015



Adresse: Nygade 5

Matr.nr.: 9u

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende og en fløjet 1½ etage bygning. Bygningen er muret og senere grå/hvidpudset. Vinduestakten er bevaret og tilpasset de øvrige vindues udformning. Vinduesåbninger er rektanglet til svagt buet mod Nygade. Vinduesåbningerne mod Nygade markeret med hvidmalet pudset sålbænk. Vinduerne er to fags-vinduer dannebrugsvinduer og hvidmalet. Indgangsdøren er ny og hvidmalet halvdør. Et lille trappeløb fører op til indgangsdøren. Taget er et saddeltag svarende til de øvrige på Nygade. Taget er beklædt med gråsorte skiffertagsten. Tagnedløb og tagrende er i zink. Soklen er sortmalet/sortpudset. Mod Nygade er bygningen forsynet med tag- og gavlgesims – pudset og trukket samt gråmalet. Taget er forsynet med en stor dominerende taskekvist, som har inddækninger i hvidmalet træ. Skorsten er placeret i gavl og virker lidt dominerende. Samlet set er proportioner afbalanceret. Den er ikke helt så symmetrisk, som Nygade 1 og 3 og tilsvarende rummer ikke de store arkitektoniske værdier.	5
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1886. Bygningen er en del af Nygade som en af de ældste gader i Græsted – som meget helstøbt. Har derfor betydet noget for både Nygade og denne gades udvikling.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Nygade på en fin måde. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed vejens betydning for dette stykke, som en forbindelse mellem Hovedgade og Mårumvej. Bygningen er trukket lidt tilbage i forhold til de øvrige bygninger langs med Nygade. Dette lille grønne indhak – bryder lidt af rytmen i gaden, men kan også opfattes som et lille grønt hul. Beplantningen foran er heldigvis sparsomt og slører ikke bygningens dialog med gaden og de øvrige bygninger.	4
Originalitet	Mange nye bygningsdele – nye vinduer, indgangsdør, kvist og nyt tag, men som ikke ødelægger bygningens form og proportioner.	7
Tilstand	Taget inkl. taskekvisten trænger til vedligeholdelse. Flere steder mangles skiffertagsten. Den nordlige gavl er tilsvarende også trængende.	6
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Nygade 6

Dato: 16. oktober 2015



Adresse: Nygade 6

Matr.nr.: 9dn

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende og en fløjet 1½ etage bygning. Bygningen er muret og senere grågulpudset. Vinduestakten er bevaret og tilpasset de øvrige vindues udformning. Vinduesåbninger er rektantet og markeret med hvidkant mod Nygade. Vinduerne er henholdsvis to og tre fagsvinduer og hvidmalet. Indgangsdøren er synlig fra gaden – er placeret symmetrisk i forhold til vinduestakten. Døren er en nyere fyldningsdør med kvadratiske felter. Taget er et saddeltag svarende til de øvrige på Nygade. Taget er beklædt med sorte tagplader. Tagnedløb og tagrende er i zink. Soklen er markeret, pudset/malet sort. Mod Nygade er bygningen forsynet med tag- og gavle-gesims, pudset og trukket samt grågulpudset. Taget er forsynet med ét tagvinduer samt en kvist med fladt tag. Ingen skorsten hvilket gør bygningen lidt nøgen. Samlet set er proportioner afbalanceret og symmetrisk, men rummer ikke de store arkitektoniske værdier.	6
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1852. Bygningen er en del af Nygade som en af de ældste gader i Græsted – som meget helstøbt. Har derfor betydet noget for både Nygade og denne gades udvikling.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Nygade på en fin måde. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed vejens betydning for dette stykke, som en forbindelse mellem Hovedgade og Mårumvej.	3
Originalitet	Mange nye bygningsdele – nye vinduer, tagvinduer, kvist og nyt tag, men som ikke ødelægger bygningens form og proportioner.	7
Tilstand	Trænger til lidt vedligeholdelse – mangler sålbænke og flere steder er der smårevner i facaden. Sokkel, facader savner generel vedligeholdelse.	6
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Nygade7

Dato: 16. oktober 2015



Adresse: Nygade7

Matr.nr.: 9s

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende og en fløjet 1½ etage bygning. Bygningen er muret og senere gråpudset. Vinduestakten er bevaret og tilpasset de øvrige vindues udformning. Vinduesåbninger er fladbuet mod Nygade. Vinduesåbningerne mod Nygade er markeret med skiffer sålbænk. Vinduerne er to fags-vinduer og hvidmalet. Indgangsdøren er ny og hvidmalet halvanden dør som er inddelt i kvadratiske felter- dørhullet er fladbuet. Et lille trappeløb fører op til indgangsdøren. Taget er et saddeltag svarende til de øvrige på Nygade. Taget er fint beklædt med sorte vingeformet sten. Tagnedløb og tagrende er i zink. Soklen er sortmalet/sortpudset. Mod Nygade er bygningen forsynet med tag- og gavlgesims – pudset og trukket samt gråpudset. Taget er forsynet med en taskeskive, som har inddækninger i hvidmalet træ. Ingen skorsten – hvilket gør huset lidt nøgen. Samlet set er proportioner afbalanceret og symmetrisk, men rummer ikke de store arkitektoniske værdier.	5
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1900. Bygningen er en del af Nygade som en af de ældste gader i Græsted – som meget helstøbt. Har derfor betydet noget for både Nygade og denne gades udvikling.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Nygade på en fin måde. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed vejens betydning for dette stykke som en forbindelse mellem Hovedgade og Mårumvej.	3
Originalitet	Mange nye bygningsdele – nye vinduer, indgangsdør og nyt tag, men som ikke ødelægger bygningens form og proportioner.	7
Tilstand	Generelt i fin tilstand. Den sydvendte gavle trænger til lidt vedligeholdelse.	4
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Dato: 16. oktober 2015



Adresse: Nygade 8

Matr.nr.: 90

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende og en fløjet 1½ etage bygning. Bygningen er muret og senere gråpudset. Vinduestakten er bevaret. Vinduesåbninger er rektantet, men markeret med pudset kant og udført buet foroven. Sålænken er muret og pudset. Vinduerne er to fags-vinduer og malet i henholdsvis rødbrun, blålig og hvidlig nuancer. Indgangsdøren er ikke placeret ud til gaden, men i bygningens nordsiden. Døren er en nyere fyldningsdør med kvadratiske felter med glasfelter foroven. Taget er et saddeltag svarende til de øvrige på Nygade. Taget er beklædt med sorte tagplader. Tagnedløb og tagrende er i plast. Soklen er markeret, pudset/malet sort. Mod Nygade er bygningen forsynet med tag og gavlgesims – pudset og trukket samt grågulpudset. Taget er forsynet med ét tagvinduer samt en kvist med fladt tag. Ingen skorsten hvilket gør bygningen lidt nøgen. Samlet set er proportioner afbalanceret og symmetrisk, men rummer ikke de store arkitektoniske værdier – forskellige vinduer.	6
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1875. Bygningen er en del af Nygade som en af de ældste gader i Græsted – som meget helstøbt. Har derfor betydet noget for både Nygade og denne gades udvikling.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Nygade på en fin måde. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed vejens betydning for dette stykke, som en forbindelse mellem Hovedgade og Mårumvej. Dog er indgangsdøren i modsætning til de fleste bygninger i gaden placeret mod nord. Hegn og beplantning afslutter grunden/gaden og gør hjørnet lidt mørkt.	4
Originalitet	Mange nye bygningsdele – nye vinduer, tagvinduer, kvist og nyt tag, men som ikke ødelægger bygningens form og proportioner. De mange forskellige vinduestyper mislæder bygningen.	7
Tilstand	Trænger til lidt vedligeholdelse – fugtudtræk på facaden og sokkel. Vindskeder og enkelte vinduer mod gavl, trænger til vedligeholdelse. Taget er også nedlidt men intakt.	6
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er foretaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Nygade 9

Dato: 16. oktober 2015



Adresse: Nygade 9

Matr.nr.: 9r

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende og en fløjet 1½ etage bygning. Bygningen er muret og senere gråpudset. Vinduestakten er bevaret og tilpasset de øvrige vindues udformning. Vinduesåbninger er rektantet mod Nygade. Vinduerne er tre fags-vinduer og hvidmalet. Indgangsdøren er ny og hvidmalet halvanden fyldningsdør med et glasparti i den øverste del-dørhullet er fladbuget. Et lille trappeløb fører op til indgangsdøren. Taget er et saddeltag svarende til de øvrige på Nygade. Taget er fint beklædt med sorte vingeformet sten. Tagedløb og tagrende er i zink. Soklen er udført med kampesten i granit og virker fint og rustikt. Mod Nygade er bygningen forsynet med tag- og gavlgesims – pudset og trukket samt gråpudset. Taget er et saddeltag og beklædt med brune tagflader. Taget er forsynet med 2 tagvinduer. Skorsten er muret. Samlet set er proportioner afbalanceret og symmetrisk, men rummer ikke de store arkitektoniske værdier.	5
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1890. Bygningen er en del af Nygade som en af de ældste gader i Græsted – som meget helstøbt. Har derfor betydet noget for både Nygade og denne gades udvikling.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Nygade på en fin måde. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed vejens betydning for dette stykke, som en forbindelse mellem Hovedgade og Mårumvej.	3
Originalitet	Mange nye bygningsdele – nye vinduer, indgangsdør, tagvinduer kvist og nyt tag, men som ikke ødelægger bygningens form og proportioner.	7
Tilstand	Generelt i fin tilstand. Taget virker af ældre dato.	4
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Nygade 11

Dato: 16. oktober 2015



Adresse: Nygade 11

Matr.nr.: 1bc

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende og en fløjet 1½ etage bygning. Bygningen rummer en tidligere butiksenhed mod nord og en boligenhed mod syd. Den samlede bygningsmasse er udført i blankmur og med røde teglsten. Butiksdelen er udført med fladt tag og den øvrige del med et saddeltag udført med sorte tagplader. Bygningen indeholder en markant facadekvist. Butiksdelen har et stort vinduesparti mod gadesiden og indgangen er en hvidmalet nyere halvdør med et glasparti foroven. Øvrige vinduer er i henholdsvis 2 og 3-fags og hvidmalet dannebrogsvinduer. Facadekvisten afsluttes med hvidmalede vindskeder og med en lille inskription – Godthaab - udført med hvide bogstaver Tagedløb og tagrende er i zink. Soklen er markeret, pudset/malet sort. Samlet set er boligdelen afbalanceret og symmetrisk - men rummer ikke de store arkitektoniske værdier. Butiksdelen opfattes klart som en tilføjelse og tilkøbt som understreges af andet vinduesformat og tagform og andre bygningselementer. Stokroser og et stedsegrønt træ foran bygningen sætter sit præg på en positiv måde – men er formentlig ikke plantet fra bygningens opførelse.	6
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1900. Bygningen har tidligere rummet en butiksdel og dermed fungeret med en udadvendt funktion. Dens placering og dermed også historiske funktion har haft en betydning for gaden og dermed som en af de ældste gader i Græsted.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Nygade på en fin måde. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde og understreger dermed vejens betydning for dette stykke, som en forbindelse mellem Hovedgade og Mårumvej. Meget helstøbt og sammensat. Den adskiller sig dog i arkitektur med et andet facademateriale og farver.	4
Originalitet	Mange nye bygningsdele – nye vinduer, tagvinduer, kvist og nyt tag, men som ikke ødelægger bygningens form og proportioner.	6
Tilstand	Trænger til lidt vedligeholdelse – i form af afrensning af facade og tag. Butiksdelen har en kælder vinduer som kunne trænge til vedligeholdelse.	6
Samlet bevaringsværdi	Kulturhistorie og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger: Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Nyvej

SAVE Nyvej 7

Dato: 28. september 2015



Adresse: Nyvej 7

Matr.nr.: 9de

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	Bygningen er opført som en fritliggende 2 etage byhus/-villa. Bygningen rummer mange detaljer i nyere klassicistiske træk. Bygningen er opført med helvalmet tag med røde vingeteglsten. Bygningens facader muret og senere hvidpudset/malet. Vinduesåbningerne er rektantet i stueetagen og rundbuet på 1. sal. Vinduerne er blåmalet og 3 fags vinduer. Vinduerne er forsynet med sprosser i alle vindues felter. Bygningen er forsynet med 2 gesimser – en taggesims som er muret og trukket, og en markeret gesims som del af stue og 1. sal. På nordsiden er der en altan, som ligeledes er malet i en blå farve og udført i træ. Der er fin balance og dialog mellem huset beplantning og som ikke skærmer mod bygningen.	3
Kulturhistorie	Bygningen rummer ingen væsentlig kulturhistorie, men optræder som en repræsentant for godt håndværk og byggestil i gaden.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen henvender til Nyvej som et fint byhus. Overholder den generelle bygningshøjde og drøjde, og understreger dermed boliggedens betydning. Ligger der, hvor vejen topografisk topper og har dermed en fin udsigt ud over den nordlige del af Græsted. Kan samtidig ses fra hovedgaden.	4
Originalitet	Rummer mange originale bygningsdele.	3
Tilstand	Generel i fin stand.	4
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og kulturhistorie bidrager til den samlede bevaringsværdi.	3

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

Schiwesvej

SAVE Schiwesvej 3

Dato: 28. september 2015



Adresse: Schiwesvej 3

Matr.nr.: 0023

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	<p>Bygningen er opført som en fritliggende by-villa i 2½ etage. Bygningen er muret og efterfølgende hvidpudset (understreger navnet – se inskription – ”hvide hus”) og med et pyramidetag – med to gavkviste. Taget er beklædt med skifferplader. På det ene hjørne ud mod gaden er bygningen forsynet med et hjørnetårn, som er afsluttet med polygonal tag afsluttet med en stjernefigur. Bygningen er meget sammensat arkitektonisk og rummer mange bygningslementer og detaljer, som samlet ikke tilhører en egentlig stilart, men som alligevel gør bygningen interessant.</p> <p>Vindues åbninger er for de fleste fladbuget og med 2-3 fags dannebrogsvinduer i træ og malet i hvid nuance ligesom indgangsdøren. Indgangspartiet er markeret med søjle og indbygget i gavlkarnappen ud mod Schiwesvej. Bygningen er ikke specielt harmonisk.</p> <p>Tagvinduer – er ikke original.</p>	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1912. Bygningen rummer i dag en offentlig funktion – fodklinik – og tidligere har haft aktiviteter/funktioner, som tilsammen har gjort bygning kendt i byen.	4
Miljømæssig værdi	Bygningen er meget synlig fra vejen og den måske mest dominerende. Er også meget synlig fra Græsted Hovedgade og Græsted Stationsvej. Indgår derfor fint i bybilledet.	4
Originalitet	Nye vinduer og tagvinduer, dør og nye tagrender og tagnedløb. Desuden har bygningen nye skilte både på brystning under det store hjørnevindue og ditto inskription på facade.	5
Tilstand	Den har et vedligeholdelses efterløb på facaderne samt på gavl-/taggesims.	5
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.

SAVE Schiwesvej 5

Dato: 30. november 2015



Adresse: Schiwesvej 5

Matr.nr.: 24b

Emne	Bemærkning	Værdi 1-9
Arkitektur	<p>Bygningen er opført som en fritliggende by/land-villa i 1½ etage. Bygningen er muret og efterfølgende pudset i en grålig nuance. Bygningen har overordnet nogle detaljer som hjørnemarkeringerne og det den pudsede profilerede ramme omkring indgangspartiet som gør bygningen interessant på en positiv måde. Vinduerne er henholdsvis to- og trefags vinduer og er rektantet. Træværket er hvidmalet og står godt i kontrast til den markante mørkegrå facadenuance og matcher på en fin måde de øvrige hvidmalede bygningsdetaljer.</p> <p>Taget er saddeltag og tagbeklædningen er røde vingetegl. Tagkvistene er buet og matcher fint i proportion og materiale resten af taget og bygningen. Kvistvinduerne er dog i et andet format end øvrige vinduer.</p>	4
Kulturhistorie	Bygningen er opført i 1875. Bygningen rummer ikke den store kulturhistorie.	5
Miljømæssig værdi	Bygningen er synlig fra vejen og har en fin kontakt til både den bagvedliggende sø og den friserede grund med de fritstående træer. Det lille stakit foran grunden matcher fint til grunden og bygningen.	4
Originalitet	Nye vinduer og tagvinduer, dør og nye tagrender og tagnedløb. Desuden har bygningen nye skilte både på brystning under det store hjørnevindue og ditto inskription på facade.	5
Tilstand	Den har et vedligeholdelses efterløb på facaderne samt på gavl-/taggesims.	3
Samlet bevaringsværdi	Arkitektur og de miljømæssige værdier bidrager til den samlede bevaringsværdi.	4

Bemærkninger:

Registreringen er fortaget som fotoregistrering fra offentlig vej. Registreringen tager kun fokus på hovedbygningen eller det som typisk er bygning 1 på en matrikel.